

H27福島県南相馬市 鹿島小学校校区（通学路合同点検 要対策箇所）

【対策検討メンバー】 南相馬市教育委員会 磐城国道事務所原町維持出張所 南相馬警察署 福島県相双建設事務所 南相馬市建設部 南相馬市市民生活部

◆対策箇所②



道幅がせまく見通しが悪い上に、交通量が多い。
 <対策方法>
 交差点にドットライン表示する。
 （南相馬市鹿島区産業建設課）

◆対策箇所⑤




道幅が狭く、交通量が多い。街灯がない
 <対策方法>
 防犯灯設置。
 （南相馬市鹿島区産業建設課）

◆対策箇所⑦



側面の金網が破れていて、落下の危険性がある。
 <対策方法>
 JRと修繕の協議中であり、平成29年度から修繕を予定している。
 （南相馬市鹿島区産業建設課）



--- : 通学路
 ● : 要対策箇所