









## 対策一覧表

平成31年2月時点

南相馬市教育委員会

## 【鹿島区小学校】鹿島小学校区




番号		箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	主体事業	対策年度
1		田の中の十字路	<ul style="list-style-type: none"> <li>草が伸びて、視界が狭くなっている。</li> <li>見通しは良いが、止まれの標識等がない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>継続した草刈り対応を行う。</li> <li>交差点手前に「交差点有り」の標識設置済み。</li> </ul>	南相馬市土木課 南相馬市土木課	H30
2		陸橋のフェンスの破損	<ul style="list-style-type: none"> <li>側面の金網等が破れて破損している。数カ所破損あり。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>応急対応済み。</li> <li>修理についてJRと協議中。</li> </ul>	南相馬市土木課 JR	2019年～
3		鹿島駅前	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通量が多く危険である。</li> <li>横断歩道の白線が薄くなっている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>横断歩道の引き直しを上申中。</li> <li>外側線の引き直しの予算化。</li> </ul>	南相馬警察署 相双建設事務所	2019年予定
4		駅南側の道路	<ul style="list-style-type: none"> <li>交差点の見通しが悪いため、横断歩道上で停止する車と児童の接触の危険がある。</li> <li>横断歩道の白線に薄いところがある。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>注意喚起を促す。</li> <li>横断歩道の引き直しを上申中。</li> </ul>	学校 南相馬市と相双建設事務所の協議(市道と県道が係っているため)	2019年予定

番号		箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	主体事業	対策年度
5		区役所前の交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>不規則な形のため、車と歩行者・自転車の接触事故が起こりやすい。(南側の狭い道路。川沿い)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>注意喚起を促す。(歩行者用信号を付けるとなると、余計に待機時間が増えメリットがないため)</li> </ul>	学校	
6		広い十字路	<ul style="list-style-type: none"> <li>見晴らしはいいが、交通量が多く、自転車と車の接触の恐れがある。</li> <li>横断歩道・停止線の白線が薄い。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>注意喚起を促す。</li> <li>横断歩道の引き直しを上申中。</li> </ul>	学校 南相馬警察署	2019年予定
7		狭い十字路	<ul style="list-style-type: none"> <li>街灯がないため暗くなると見通しが悪くなる。</li> <li>道幅が狭く、交通量が多い。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>街灯設置済み。</li> <li>注意喚起を促す。</li> </ul>	南相馬市土木課 学校	H30
8		曲がった下り坂	<ul style="list-style-type: none"> <li>下りのカーブ。車のスピードが出ている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>注意喚起を促す。</li> </ul>	学校	

【鹿島区小学校】上真野小学校区

番号		箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	主体事業	対策年度
1		鹿島区字北川原Y字路交差点 (角川原バス停付近)	・横断歩道の線が薄くなっている。自動車運転手にはっきりと分かりにくい。	・横断歩道の引き直しを上申中。	南相馬市警察署	2019年予定
2		学校入口交差点 主要地方相馬浪江線	・交差点前の◇マークや車道外側線が薄い。 ・歩行者が多い。	・横断歩道の引き直しを上申中。 ・2020年には交差点形状の改善がされる予定。	南相馬警察署 相双建設事務所	2019年予定 2020年予定
3		小山田字曲田羽黒橋交差点	・見通しが悪い。交差点から県道草野大倉鹿島線までの車道外側線が消えている。	・注意喚起を促す。	学校	
4		岡和田字宮前バス停付近	・県道草野大倉鹿島線を渡る際、交差点が無く危険である。	・東西に向けた横断歩道の設置を上申中だが、対策内容については審議中。	南相馬市警察署	2019年以降
5		鹿島区浮田字一丁田253の交差点	・止まれの道路標示が消えかかっている。 ・ブロック塀の交差点で見通しが悪い。	・注意喚起を促す。	学校	

【鹿島区小学校】八沢小学校区

番号		箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	主体事業	対策年度
1		学校前の道路	<ul style="list-style-type: none"> <li>カーブのため、見通しが悪い。走行車が突然、目の前に現れる感じである。児童の下校時に注意が必要。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>注意喚起を促す。</li> </ul>	学校	
2		南屋形のY字路	<ul style="list-style-type: none"> <li>道路の形状から、事故が起きやすい状況にある。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>横断歩道の引き直しを上申中。</li> </ul>	南相馬市警察署	2019年予定
3		南海老のY字路	<ul style="list-style-type: none"> <li>終日、沿岸部に向かうトラックが多い。</li> <li>一時停止標識はあるが、歩行に注意が必要である。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>注意喚起を促す。</li> </ul>	学校	