





令和7年度 要望一覧表 (原町区)高平小・大甕小・太田小・石神一小

No.	学校名	写真	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対応主体	希望する 対策内容	対策年度	指定 通学 路
1	高平小		国道から学校までの道路 (歩道橋のあるところ)	・バス停があるが、道路が非常に狭い (バス利用者4名)	相双建設事務所	・学校指導	R8周辺整備予定	○
2	高平小		原町川俣線拡張工事	・工事に伴う通行量の増加 (徒歩8名、その他車での送迎)		・学校指導		○
3	大甕小		県道大甕磐城太田停車場線 学校南島酒店前の十字路	・道幅が狭く、見通しも悪い。		・学校指導		○
4	大甕小		県道大甕磐城太田停車場線 学校南西丁字路	・一時停止の標識がなく、当線に合流する車両に注意が必要。 ※同様の丁字路複数有り。		・学校指導		○
5	大甕小		学校北西側Y字路	・一時停止の標識がなく、当線を本校に向かって通行する車両や本線から左方面に外れる車両に注意が必要。		・学校指導		○

6	大甕小		学校西側空き地及び幼稚園 学習センター駐車場	・登下校の送迎の際に乗降場所として利用されている。車両と児童との接触事故が懸念される。		・学校指導、保護者への注意喚起 ・登下校時の教師の立哨指導		
7	太田小		<高地区> ①県道169号太田郵便局付近 交差点	① 横断歩道の白線が一部やや薄くなっている。		①一部白線引き直し		
8	太田小		<牛来地区> ①太田神社前道路 ②産業道路 ③牛来交差点（セブンイレブン前）	① 細い道が続く。 ② 歩道が狭い箇所がある。交通量がやや多い。 ③ 交通量が多い。		① 学校指導 ② 学校指導 ③ 学校指導		
9	太田小		<下太田地区> ① 牛川流域水田用水路	① 雨が降ると水量が増し、流れが強くなる。		① 学校指導		
10	太田小		<中太田地区> ① 天狗田住宅地	① 道路が細く見通しが悪い。		① 学校指導		
11	太田小		<小木迫・鶴谷地区> ① 県道120号	① 朝夕を問わず、交通量がやや多い。		① 学校指導		
12	太田小		<益田・矢川原地区> ① 学校南門柱前交差点 ② 生涯学習センター前交差点 ③ 学校東交差点 ④ 正面玄関先T字路 ⑤ 学校南西ゴミ捨て場前S字路 ⑥ 県道120号線と 県道169号線の合流点 ⑦ 古内商店前横断歩道 ⑧ 太田小から西進する道路～県道12	① 横断歩道の白線がやや消えている。 ② 横断歩道の白線がやや消えている。 ③ 横断歩道の白線がやや消えている。 ④ 「とまれ」の文字が消えている。 ⑤ S字路のため、見通しが悪い。 ⑥ 複雑な三角路となり横断時は注意が必要。 ⑦ 横断歩道の白線がやや消えている。 ⑧ 暴風後や降雪時に竹がしなり道路をふさいでしまう。	R8南相馬警察署	① 一部白線引き直し ② 一部白線引き直し ③ 一部白線引き直し ④ 線の引き直し ⑤ 学校指導 ⑥ 学校指導 ⑦ 一部白線引き直し ⑧ 竹林の伐採	④私有地のため「とまれ」はかけない。 ①②⑦白線の摩耗具合を確認し対応	

13	太田小		<上太田地区> ① 県道120号 ② 県道120号	① 車両の通行が多い。 (スピードを出しがち) ② 全体的に白線がやや消えている。		① 学校指導 ② 線の引き直し		
14	石神一小		県道(長野地区～石一小前)	・敷鉄板(縞鋼板)の腐食 ・歩道のコンクリートに割れ目、穴 ・歩道についている反射板がこわれている。 ・交通量がとても多い。大型ダンプやスピードが出ている車が通ると、大人でも恐怖を感じる。		・歩道の点検		○
15	石神一小		東北アクセスから北に向かって2つ目の交差点(東から西に渡る時)	・東から西に向かう際に、止まれの標識はありますが、北から来た車から見通しが悪すぎて危険。 ・北から向かう手前には、「交差点あり」と書いてありますが、見づらい。車でも本当に危険。小学生2人が登校時に通ります。 ・高速から降りて、鹿島方面に行く車が多く、速度も出ているから危険。		・横断歩道の線をひく。 ・子どもが通学していることが分かるような看板を立てる。 ・角の家(細川様宅)に協力していただいて、木を切る。		○
16	石神一小		深野公会堂から石一小までの県道34号線(原波線)	・草の背丈が子どもの背ぐらいに伸びている。 ・土がたまってもでこぼこしているところがある。(自転車の中学生在が転んだことがある。) ・ゴミが多い。 ・現在は、5～6人の小学生が徒歩で通っている。		・ただの草刈りをするだけではなく、土砂を取り去ったりして土ごとそうじするとかして、段差やでこぼこをなくしてほしい。		○

17	石神一小	 	<p>深野公会堂から星板金までの間の交差点（西から東に渡る時）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・待避場所がない。 ・交通量も多く、ほとんどとまってくれない。 ・北から西に曲がってくる車も多く、何度も交通事故が起きている。 		<ul style="list-style-type: none"> ・退避スペースがほしい。（歩道がない） ・子どもが通る場所であることをアピールできるものがほしい。 		○
18	石神一小	  	<p>県道12号線と市道「深野11号線」の交差点にある横断歩道</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道の脇に、歩道がなく、歩行者や自転車での通行が危険な状況。 ・現在は、2人が登校。 		<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道の北側に退避スペースを設ける。 ・市道「信田沢深野2号線」交差点と東北建設資材置き場（ふるさとの味 太田）の間、県道12号線の北側への歩道設置を希望。 		○

	19	大甕小		<p>国道 6 号聖下交差点 地下通路（国道 6 号横断用） 東側</p> <p>西側</p>	<p>・外灯はあるが薄暗く、道幅も狭い。夏には雑草が生い茂り、死角にもなってしまう。壁には落書きがあり、ごみが散乱している場合があり、薄気味悪い印象を受ける。</p>		<p>・学校指導</p> <p>・草刈り、ごみ拾い等の清掃</p>		
	20	大甕小		<p>大甕磐城太田停線 地下通路（国道 6 号横断用） 東側</p> <p>西側</p>	<p>・外灯はあるが薄暗く、道幅も狭い。夏には雑草が生い茂り、死角にもなってしまう。壁には落書きがあり、ごみが散乱している場合があり、薄気味悪い印象を受ける。</p>		<p>・学校指導</p> <p>・草刈り、ごみ拾い等の清掃</p>		