

# 第8回南相馬市災害対策本部員会議

(令和4年3月16日 震度6強)

■日時 : 令和4年3月20日(日) 9:00

■場所 : 本庁舎3階 第一会議室

## 次 第

1 開 会

2 事務局報告

3 各部等からの報告事項

4 本部長指示

5 その他

6 閉会

※次回開催 月 日 時 分

## 令和3年度南相馬市災害対策本部員会議名簿

No.	所 属 等	氏 名	備 考
1	市 長	門 馬 和 夫	本 部 長
2	副市長	林 秀 之	副 本 部 長
3	副市長	常 木 孝 浩	副 本 部 長
4	教育長	大 和 田 博 行	副 本 部 長
5	小高区役所長	山 田 利 廣	
6	鹿島区役所長	高 野 雅 伸	
7	総務部長	新 田 正 英	
8	復興企画部長兼原町区役所長	星 高 光	
9	市民生活部長	佐 々 木 忠	
10	健康福祉部長兼福祉事務所長	岡 田 淳 一	
11	健康福祉部理事（新型コロナ対策担当）	鎌 田 由 光	
12	こども未来部長兼福祉事務所長	末 永 実	
13	経済部長	横 田 美 明	
14	経済部理事（農林水産担当）	森 明 修 由	
15	経済部理事（企業支援担当）	土 井 義 人	
16	建設部長	木 幡 藤 夫	
17	総合病院事務部長	小 迫 佳 行	
18	議会事務局長	高 野 公 政	
19	教育委員会事務局長	牛 来 学	
20	南相馬市消防団長	山 見 重 信	本 部 長 付
21	南相馬警察署長	松 本 圭 人	本 部 長 付
22	南相馬消防署長	河 村 幸 一 郎	本 部 長 付
23	東京電力ホールディングス(株)	後 藤 司	オブザーバー

### ○事務局

No.	所 属 等	氏 名	備 考
1	危機管理課長（総括班）	鈴 木 隆 一	
2	危機管理課災害対策担当課長（総括班）	矢 吹 喜 彦	
3	危機管理課消防災害対策係長（総括班）	藤 田 剛	
4	危機管理課防災係長（総括班）	井 堀 信 一	
5	秘書課長（広報班）	丸 山 光 清	
6	コミュニティ推進課長（情報収集班）	庄 司 一 弘	
7	企画課長（連絡調整班）	渡 辺 裕	

## 1 地震の発生状況等

発生 : 令和4年3月16日 23時36分  
マグニチュード : 7.4  
場所及び深さ : 福島県沖 深さ57km  
震度 : 6強 南相馬市  
(最大震度6強 福島県国見町・相馬市・南相馬市・宮城県登米市・蔵王町で観測)

発生 : 令和4年3月17日 00時52分  
マグニチュード : 5.6  
場所及び深さ : 福島県沖 深さ50km  
震度 : 4 南相馬市  
(最大震度4 福島県南相馬外7市町村、宮城県4市町で観測)

## 2 津波の観測情報

警報・注意報等 : 令和4年3月16日 23時39分 津波注意報 発令  
令和4年3月17日 5時00分 津波注意報 解除  
観測最大値 : 令和4年3月17日 3時15分 相馬20cm 観測

## 3 職員の配備体制

令和4年3月16日 23時36分 災害対策本部設置  
第二次非常配備体制

## 4 人的被害（令和4年3月20日 8:00 現在）（南相馬消防署）

死者 0人  
負傷者 5人（軽症2人、中等症3人）

## 5 住宅被害（令和4年3月19日 16:30 時点）（税務課り災申請受付件数）

住家 175件  
非住家 65件

## 6 公共施設等の被害

別紙のとおり

## 7 ライフラインの被害（3月20日8:00現在）

### （1）交通関係

鉄道	常磐線	広野～山下間	運転見合わせ（代行輸送なし）
	東北新幹線	那須塩原～盛岡間	運転見合わせ（臨時快速列車運行あり）
	東北本線	平常運転	
バス	東北アクセス	仙台	通常運行
		福島	通常運行
		市内	通常運行
福島交通	福島	通常運行	
	市内	一部迂回運行（鹿島区内）	
	相馬	通常運行	
高速道路	常磐道	通行止め解除	
	東北中央道	通行止め解除	
	東北道	通行止め解除	
	仙台南部道路	通行止め解除	

### （2）生活関係

停電 復旧（3月17日09:07）

断水 鹿島区内

ガス 障害なし

## 8 避難所情報（令和4年3月20日8時00分現在）

避難者数 1世帯 1人

避難所 鹿島生涯学習センター（3月17日0時30分開設）  
原町第二中学校（3月17日0時30分開設 3月17日17時30分閉鎖）  
大甕小学校（3月17日0時30分開設 3月17日17時30分閉鎖）  
小高中学校（3月17日0時30分開設 3月17日17時30分閉鎖）  
道の駅南相馬 ※1  
ひがし生涯学習センター ※2（3月17日18時 自主避難所として開設）  
（3月18日10時30分閉鎖）

※1、※2の施設については、地震発生直後、施設に住民が避難してきたため、施設を開放して避難者を受け入れた。避難者帰宅後に閉鎖した。

## 9 災害対策本部員会議の開催状況

第1回	令和4年3月17日	0時12分
第2回	令和4年3月17日	1時00分
第3回	令和4年3月17日	3時00分
第4回	令和4年3月17日	8時00分
第5回	令和4年3月17日	15時00分
第6回	令和4年3月18日	9時00分
第7回	令和4年3月18日	16時00分

## 10 市民に対する呼びかけ

3月17日	0時04分	防災LINE投稿依頼
	0時20分	市内沿岸部に避難指示発令
	0時23分	防災メール配信（避難所開設について）
	0時25分	エリアメール配信
	0時39分	防災LINE配信
	1時00分	防災無線（避難指示発令）
	2時45分	防災メール配信（断水について）
	4時37分	防災メール配信（下水道施設の稼働停止について）
	4時45分	防災メール配信（鹿島区の水道水について）※企業団
	4時45分	防災メール配信（節水への協力のお願について）
	5時00分	津波注意報解除
	6時00分	市内沿岸部の避難指示解除
	6時00分	防災メール配信（避難指示の解除について）
	6時05分	防災無線（避難指示の解除について）
	6時20分	防災メール配信（下水道施設の一部再開について）
	6時31分	防災LINE配信
	6時40分	防災メール配信（飲料水の配布について）
	7時30分	防災メール配信（鹿島区市民総合サービス課での各種手続き等の停止について）
	8時00分	防災メール配信（新型コロナワクチン接種を延期）
	9時25分	防災メール配信（断水について）※企業団
	10時30分	防災メール配信（停電に伴う下水道施設再開について）
	11時00分	防災メール配信（新型コロナワクチン接種を延期）※再送
	11時33分	防災メール配信（ブルーシート・土のうの配布について）
	11時53分	防災無線（ブルーシート・土のう配布について）
	14時45分	防災メール配信（総合病院における診療制限について）
	15時15分	防災メール配信（地震に伴う家庭からの災害ごみの搬入等について）
	15時20分	防災メール配信（鹿島区市民総合サービス課での各種手続き再開について）
	16時50分	防災メール配信（節水への協力のお願について）
	17時05分	防災メール配信（土のう袋の配布について）
	17時20分	防災メール配信（避難所の閉鎖及び開設について）

	17時26分	防災無線（避難所の閉鎖及び開設について）
	17時45分	防災メール配信（入浴施設の無料利用について）
	18時55分	防災メール配信（入浴施設の無料利用について）※訂正
	19時20分	防災無線（入浴施設の無料利用について）
3月18日	6時20分	防災メール配信（鹿島区の水道水について）※企業団
	6時30分	防災メール配信（節水への協力のお願について）
	8時00分	防災メール配信（3月18日の給水について）
	8時00分	防災無線（鹿島区）（3月18日の給水について）
	10時05分	防災メール（新型コロナワクチン接種の実施について）
	10時30分	防災メール（自主避難所閉鎖について）
	10時30分	防災無線（自主避難所閉鎖について）
	10時55分	防災メール（ブルーシート・土のうの配布について）
	11時45分	防災無線（ブルーシート・土のうの配布について）
	14時40分	防災メール（宮城海上保安部巡視船による給水について）
	15時00分	防災メール（給水のお知らせ）※鹿島区
	15時10分	防災無線（ブルーシート・土のうの配布終了時間について）
	15時15分	防災メール（入浴施設の無料利用について）
	15時50分	防災無線（ブルーシート・土のうの配布終了時間について）
	16時30分	防災メール配信（鹿島区の水道水について）※企業団
	16時40分	防災メール配信（節水への協力のお願について）
	17時00分	防災メール（連休中における家庭からの災害ごみの搬入等について）
	17時25分	防災メール（災害ボランティアセンター開設について）
	20時00分	防災メール（連休中の給水について）
	20時05分	防災メール（宮城海上保安部巡視船による給水について）
	20時15分	防災メール（鹿島区の水道水の現況と予定について）※企業団
	20時30分	防災メール（連休中のブルーシート・土のうの配布について）
3月19日	8時00分	防災メール（連休中の給水について）
	8時30分	防災メール（連休中のブルーシート・土のうの配布について）
	10時45分	防災メール（り災証明書の申請について）
	12時20分	防災メール（セデッテかしまでの給水について）
	17時50分	防災メール（鹿島区の水道水の現況と予定について）※企業団
	18時45分	防災メール（宮城海上保安部巡視船による給水について）
	20時00分	防災メール（連休中の給水について）
	20時30分	防災メール（連休中のブルーシート・土のうの配布について）
3月20日	8時00分	防災メール（連休中の給水について）

【総務部】R4. 3. 16 震度5強に伴う被害状況

No.	日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
1	17	0:45	公有財産管理課	本庁舎	エレベーター	使用停止中	業者に復旧依頼中		
2	17	6:00	公有財産管理課	本庁舎	天井・壁	天井の破損及び壁にクラック発生多数			
3	17	6:00	公有財産管理課	東庁舎	天井・壁	天井の破損及び壁板の変形・ずれ多数（主に2階）			
4	17	6:00	公有財産管理課	東庁舎	1階エアコン	エアコン不調	ブルーヒーターを設置し対応		
5	17	6:00	公有財産管理課	西庁舎	天井・壁	天井の破損及び壁にクラック発生多数			
6	17	6:00	公有財産管理課	北庁舎	エアコン室外機	室外機の取付金具外れ			
7	17	6:00	公有財産管理課	旧原町老人福祉センター	ガラス・天井	大広間のガラス・天井破損			
8	17	9:30	公有財産管理課	西庁舎1階（被災者支援課長席上）	天井	エアコン周りの天井の一部崩落			
9	17	10:00	公有財産管理課	高平幼稚園	忠魂碑の石灯籠	石灯籠の倒伏及びフェンスの破損（歪み）			
10	17	10:00	公有財産管理課	北庁舎2階	北庁舎2階の天井	天井の破損（土地改良区の西SDGスピーカー周り）			
11	17	10:00	公有財産管理課	北庁舎2階	給湯室の給湯器	給湯器の水圧が弱い			
12	17	10:47	公有財産管理課	西庁舎1階（被災者支援課長席上）	北側入口の扉（外側ではなく内側の扉）	歪みのため施錠できず			
13	17	8:59	公有財産管理課	東庁舎2階	生涯学習課	扉上部のガラス破損、天井にクラック、壁部分のずれ、歪み			
14	17	12:00	公有財産管理課	西庁舎3階会議室	東側窓	窓ガラスのゴム部分の剥がれ			
15	17	14:45	総務課	西庁舎3階	サーバー室	自動ドア枠ずれ	後日業者対応依頼		
16	17	14:45	総務課	西庁舎3階	サーバー室	サーバーラック位置ずれ	後日業者対応依頼		

### 【市民生活部】R4. 3. 16 震度強に伴う被害状況

No.		覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
1	17	0:00	市民課	市民課執務内(東側壁)		ひび	公有財産管理へ報告済	緊急性なしのため 後日対応	
2	17	7:00	生活環境課		クリーン原町センター	停電：焼却炉停止操作中	受入は行う	9:15停電解消	22日 炉内点検
3	17	7:00	生活環境課		リサイクルプラザ	停電：シャッター開かない	受入は行う	9:15停電解消	
4	17	7:00	生活環境課		火葬場	停電	自家発電で対応	9:15停電解消	
5	17	7:00	生活環境課		有害鳥獣焼却施設	焼却用コンプレッサーからの エアールール	1炉のみで焼却対応	未定	
6	17	7:00	生活環境課		雫浄化センター	漏水	運転には支障なし		
7	17	7:00	生活環境課		橋本町墓地	石柱10～20本倒壊			
8	17	7:00	生活環境課		陣ヶ崎墓地	石柱5～10本倒壊			
9	17	9:00	生活環境課		クリーン原町センター	管理棟東側壁損傷	見積依頼中		
10	17	9:00	生活環境課		クリーン原町センター	2階思い出の品保管室天井 落下	見積依頼中		
11	17	9:00	生活環境課		クリーン原町センター	A P Hダクト（飛灰搬出 ダクト）破損	見積依頼中	18日対応予定	
12	17	9:00	生活環境課		火葬場	非常用発電機ブレーカー 異常	見積依頼中		
13	17	9:00	生活環境課		有害鳥獣焼却施設	浄化槽ブロワーからの エアールール	運転には支障なし	未定	
14	17	8:00	スポーツ推進課	鹿島区鹿島字北千倉20	千倉体育館	停電、断水 トイレ使用不可(浄化槽)	11:00通電		3/17利用休止
15	17	8:00	スポーツ推進課	鹿島区角川原字前川原69-1	前川原体育館	停電、断水 トイレ使用不可(浄化槽)	11:00通電		3/17利用休止
16	17	8:00	スポーツ推進課	鹿島区鹿島字北千倉24-1	千倉グラウンド	停電、断水 トイレ使用不可(浄化槽)	11:00通電		3/17利用休止
17	17	8:00	スポーツ推進課	鹿島区角川原字前川原69-1	前川原グラウンド	停電、断水 トイレ使用不可(浄化槽)	11:00通電		3/17利用休止



### 【市民生活部】R4. 3. 16 震度強に伴う被害状況

No.		覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
18	17	8:00	スポーツ推進課	鹿島区鹿島字北千倉24-1	千倉テニスコート	停電、断水 トイレ使用不可(浄化槽)	11:00通電・		3/17利用休止
19	17	8:00	スポーツ推進課	鹿島区南右田字榎内146-1	みちのく鹿島球場	停電、断水 トイレ使用不可(浄化槽)	11:00通電・		3/17利用休止
20	17	8:00	スポーツ推進課	鹿島区川子字大迫2	市パークゴルフ場	停電、断水 トイレ使用不可(浄化槽)	11:00通電・		3/17利用休止
21	17	11:00	スポーツ推進課	原町区桜井町2-200	市スポーツセンター	①2階天井板落下 2ヶ所 ②エントランス電気外れ ③エントランス排煙ガラス割れ	閉館中のため後日対応 ※業者修繕見積依頼中	未定	閉館中(工事)

**【健康福祉部】R4. 3. 16 震度6強に伴う被害状況**

No.	日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
1	16	AM 0:45	健康づくり課	原町区小川町322-1	原町保健センター	天井崩落、廊下ひび割れ	緊急性なしのため後日対応		
2	16	AM 1:15	健康づくり課	鹿島区西町3-2	鹿島保健センター	停電、断水、案内板落下	後日対応		
3	17	6:50	長寿福祉課	原町区小川町	健康福祉センター	壁床ひび割れ、館内案内看板	業者対応検討中		営業に支障なし
4	17	7:00	高松ホーム	原町区上北高平	高松ホーム	外壁一部崩落、地面一部隆起	後日対応		

### 【こども未来部】R4. 3. 16 震度6強に伴う被害状況

No.	日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
1	17	AM0:30	こども家庭課	原町区3-7-8	原町子育て支援センター	一時保育室エアコン破損 壁のひび割れ	緊急性なしのため後 日対応		通常実施
2	17	AM5:56	こども家庭課	鹿島区鹿島字広町13	みんなの遊び場	エアコン室外機のずれ発生	緊急性なしのため後 日対応		
3	17	AM6:05	こども家庭課	鹿島区南屋形字北原8-1	八沢児童クラブ	建物外周異常なし	建物内は午前中に調 査する		
4	17	AM9:15	こども家庭課	小高区関場1-1	小高区子どもの遊び場 (NIKOパーク)	屋内壁と床の継目剥離、コン クリートタイル外構沈下、コン クリート花壇ひび割れ、室 内備品散乱	緊急性なしのため後 日対応		
5	17	AM5:00	こども育成課		かしま保育園	停電(午前9時開通)・保育 室は教材等散乱	教室片付けは職員対 応		家庭での保育をお願いし、どう しても預けなければならない子を 預かる。ただし、給食提供が できないため、弁当持参。
6	17	AM5:30	こども育成課		かみまの保育園	停電(午前9時開通)・保育 室は教材等散乱	教室片付けは職員対 応		家庭での保育をお願いし、どう しても預けなければならない子を 預かる。ただし、給食提供が できないため、弁当持参。保育 室片付けに時間を要することか ら、かしま保育園に集約して保 育を行う。
7	17	AM6:25	こども育成課		原町あずま保育園	保育室教材散乱・0歳児室の 棚転倒	片付け職員対応		通常保育実施
8	17	AM6:15	こども育成課		原町さくら保育園	給食室の食器散乱	食器等片付けは職員 対応		通常保育実施
9	17	AM5:40	こども育成課		おだか認定こども園	園舎西側の水道管漏水	業者手配し、修繕を 行う。		園運営に支障ないことから、通 常保育
10	17	AM6:00	こども育成課		鹿島幼稚園	停電(午前9時開通)・教室 は教材散乱	教室片付けは職員対 応		停電ではあるが、通常保育(8時 45分~9時の登園、終業式のため 11時降園)、預かり保育実施
11	17	AM6:00	こども育成課		八沢幼稚園	停電(午前9時開通)・断水	鹿島幼稚園で水道が 出るので職員が給水 に向かう		停電ではあるが、通常保育(8時 45分~9時の登園、終業式のため 11時降園)、預かり保育実施
12	17	AM6:00	こども育成課		高平幼稚園	停電(午前9時開通)・断 水・園庭南側の石像(公有財 産課所管)が転倒し、園南側 フェンス損壊。教室は教材等 散乱	業者手配し、修繕を 行う。教室片付けは 職員対応。あずま保 育園に給水に向かう 職員対応。		停電ではあるが、通常保育(終 業式のため11時30分降園)、預 かり保育実施

【こども未来部】R4. 3. 16 震度6強に伴う被害状況

No.	日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
13	17	AM6:00	こども育成課		大甕幼稚園	園舎南側の一部、地盤沈下(10cm)・コンクリートひび割れ・教室は教材等散乱	教室片付けは職員対応		通常保育(終業式のため11時降園)、今日は預かり希望者無し。
14	17	AM8:30	こども育成課		石神第一幼稚園	なし			
15	17	AM8:30	こども育成課		石神第二幼稚園	なし			
16	17	AM8:30	こども育成課		太田幼稚園	なし			
17	17	AM8:30	こども家庭課	原町区下北高平字古館36-5	高平児童館	断水・停電	復旧待ち		高平小と連携しながら通常受入れ
18	17	AM8:30	こども家庭課	鹿島区山下字中の内273-1	かしま子育て支援センター(上真野幼稚園)	サロン開放の部屋の天井と壁が一部剥がれ落ちた	緊急性なしのため後日対応		一時預かりは通常受入れとするが、サロンは安全確認のため休止
19	17	AM8:30	こども家庭課	原町区上町2-33	上町児童センター	外壁ひび割れ、遊戯室天井から破片が落ちた	緊急性なしのため後日対応		原三小と連携しながら通常受入れ
20	17	AM8:30	こども家庭課	鹿島区南屋形字北原8-1	八沢児童クラブ	門扉破損、網戸外れた、柱ひび割れ、断水	緊急性なしのため後日対応		八沢小と連携しながら通常受入れ
21	17	AM8:30	こども家庭課	原町区益田字塩釜236(太田小学校内)	太田児童クラブ	室内壁ひび割れ	緊急性なしのため後日対応		通常受入れ
22	17	AM8:30	こども家庭課	原町区東町2-82	東町児童センター	非常誘導灯破損、監視モニターの接続部分破損	緊急性なしのため後日対応		通常受入れ

### 【経済部】R4. 3. 16 震度6強に伴う被害状況

No.	日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
1	17	0:58	観光交流課	原町区本町2丁目52	野馬追通り銘醸館	<ul style="list-style-type: none"> <li>・陶器、ビン類散乱、損傷</li> <li>・二番蔵壁面クラック（1ヶ所）</li> <li>・二番蔵柱及び壁の一部破損</li> <li>・明治蔵、食彩庵の屋根に歪みあり</li> <li>・昭和蔵の瓦一部損壊</li> </ul>	後日対応		
2	17	6:00	農林整備課	鹿島区寺内字横峯	新横峯ため池	堤頂の縦割・L=50m	ブルーシート養生		
3	17	7:00	農政課	小高区岡田	小高カントリーエレベーター	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外溝の被害甚大。</li> <li>・外壁の一部歪み。</li> <li>・シャッター破損。</li> <li>・機械設備一部破損。</li> </ul>			
4	17	7:00	農政課	小高区蛭沢	機械格納庫	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建物接地部分の地面にヒビあり</li> <li>・シャッター一部開放</li> </ul>			
5	17	7:00	農政課	小高区浦尻	機械格納庫	<ul style="list-style-type: none"> <li>・シャッター破損。</li> </ul>			
6	17	7:00	農政課	原町区小木迫	機械格納庫	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建物接地部分の地面にヒビあり</li> <li>・シャッター一部開放</li> </ul>			
7	17	7:00	農政課	小高区飯崎	小高園芸団地	<ul style="list-style-type: none"> <li>・屋内壁の崩壊</li> <li>・シャッターの破損</li> <li>・壁、床のひび割れ</li> <li>・扉が外れる 等、</li> </ul>			
8	17	8:25	観光交流課	鹿島区浮田字楸木沢212-1	セデッテかしま	<ul style="list-style-type: none"> <li>・陶器、ビン類散乱、損傷</li> <li>・レストラン天井部のエアコンはめ込みパネルの落下</li> <li>・レストラン天井破損</li> <li>・厨房内天井換気ダクトカバー崩落（換気機能喪失）</li> <li>・コミュニティー広場内天井破損</li> <li>・コミュニティー広場壁面破損</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・厨房内天井換気ダクトカバーについては、早急に修繕対応依頼</li> <li>・その他損傷箇所修繕は、後日対応</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・厨房内天井換気ダクトについては、レストラン営業再開に影響することから、早急に修繕実施</li> </ul>
9	17	9:00	農政課	鹿島区烏崎	南相馬市水産業共同利用施設（荷捌き施設・水産物鮮度保持施設）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設周辺のアスファルトの亀裂、沈下、液状化。</li> <li>・海水取水ポンプ配管破損</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・海水取水ポンプ配管の元栓で止水</li> </ul>		

### 【経済部】R4. 3. 16 震度6強に伴う被害状況

No.	日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
10	17	9:00	商工労政課	南相馬市原町区萱浜 巢掛場4 5-2 4 5	南相馬市産業創造セ ンター	A棟事務所区画及びトイレ壁面 の剥離、施設外部の雨樋破 損、男子トイレタンク故障に よる止水不良 等	男子トイレの止水不 良については元栓を 閉めることで応急対 応済み	9:15	
11	17	9:10	農林整備課	小高区大井字上山畑	上山畑ため池	堤頂クラック L=3.0m			
12	17	9:29	観光交流課	原町区高見町2丁目30 番地の1	道の駅南相馬	・陶器、ビン類散乱、損傷 ・物産販売所の天井エアコン のはめ込みパネルの落下（2 箇所） ・観光交流施設棟（ギャラ リー）の扉のずれ	・エアコンのはめ込 みパネルについて は、修繕対応済み ・扉のずれは後日対 応		
13	17	9:20	農林整備課	原町区馬場	林道赤根沢線	落石（H=1.5mW=1.8m）	通行不可バリケード 設置済		維持工事とみるべ きものと考えられ るので、公共災害 対象外
14	17	9:30	農林整備課	原町区上高平字中里	難地排水機場	機場入口ドア開閉不具合			R01災復旧完了箇所 であり、維持工事 とみるべきものと 考えられるので、 公共災害対象外
15	17	9:30	農林整備課	鹿島区上栃窪	林道植ノ畑線（舗 装）	路面クラック L=70m <sup>3ヶ所</sup>	通行に支障なし		維持工事とみるべ きものと考えられ るので、公共災害 対象外
16	17	10:00	農林整備課	小高区大井字宮前	西迫（小高）ため池	石積崩れ			
17	17	10:15	農政課	鹿島区南海老	大型園芸施設	・トイレタンク蓋破損 ・屋外電話ケーブル破損 （管理事務所引き込み）			
18	17	10:15	農林整備課	原町区金沢字浦	金沢排水機場	場内舗装クラック・沈下等			R01災復旧完了箇所 であり、維持工事 とみるべきものと 考えられるので、 公共災害対象外

### 【経済部】R4. 3. 16 震度6強に伴う被害状況

No.	日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
19	17	10:20	農林整備課	小高区小高字三居沢	三居沢ため池	堤頂クラック L=8.0m			
20	17	10:30	農林整備課	鹿島区上栃窪	林道栃窪大倉線	路面クラック L=70m <sup>4ヶ所</sup>	通行に支障なし		維持工事とみるべきものと考えられるので、公共災害対象外
21	17	10:55	農林整備課	鹿島区南柚木字南西谷地	南柚木10ため池	堤体クラックL=3m、堤体法面損傷L=3m			R01災復旧完了箇所であり、維持工事とみるべきものと考えられるので、公共災害対象外
22	17	11:00	農政課	鹿島区浮田	真野川鮭ふ化施設	・ドア外れ			
23	17	11:00	農林整備課	鹿島区御山字願阿弥田	御山ため池	堤頂の縦割・L=40m	ブルーシート養生		
24	17	11:00	農林整備課	鹿島区横手字唐神	唐神ため池	堤頂の縦割・L=30m	ブルーシート養生		
25	17	11:00	農林整備課	小高区泉沢字八重迫	八重迫ため池	堤頂クラック L=5.0m			
26	17	11:00	農林整備課	鹿島区上栃窪	林道北ノ入横川線	路面クラック L=30m <sup>1ヶ所</sup>	通行に支障なし		維持工事とみるべきものと考えられるので、公共災害対象外
27	17	11:00	観光交流課	原町区牛来字出口	雲雀ヶ原祭場地	・特別観覧席手すりのずれ	後日対応		
28	17	11:10	農林整備課	小高区川房	林道仲入線	落石	撤去済（通行に支障なし）		
29	17	11:15	農林整備課	原町区雫字上江	金子塚ため池	法面崩落 L=3.0m			
30	17	11:20	農林整備課	原町区馬場字ヤボケ	馬場02ため池	堤体クラックL=3m			R01災復旧完了箇所であり、維持工事とみるべきものと考えられるので、公共災害対象外

### 【経済部】R4. 3. 16 震度6強に伴う被害状況

No.	日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
31	17	11:20	農林整備課	小高区金谷	林道天梅線	路面クラック L=200m <sup>9ヶ所</sup>	通行に支障なし		維持工事とみるべきものと考えられるので、公共災害対象外
32	17	11:50	農林整備課	原町区片倉字八重米坂	横川南幹線水路	法面クラック			R01災復旧完了箇所であり、維持工事とみるべきものと考えられるので、公共災害対象外
33	17	13:30	農林整備課	鹿島区小山田	林道小山田線	落石 (H=0.4mW=2.0m)	通行不可バリケード設置済		維持工事とみるべきものと考えられるので、公共災害対象外
34	17	14:00	農林整備課	鹿島区栃窪	林道山下線	落石	撤去済(通行に支障なし)		
35	17	14:05	農林整備課	原町区二見町四丁目	折ヶ沢(東)	堤頂クラック L=5.0m			
36	17	14:30	農林整備課	鹿島区浮田字椈木沢	三光坂第一ため池	堤頂の縦割・L=30m 取水口付近から漏水			
37	17	14:50	農林整備課	原町区雫字袖原	袖原ため池	堤頂クラック L=13.0m			
38	17	15:00	農林整備課	原町区押釜字前田	前田(押釜)ため池	パイピングの可能性 1箇所			堤体ではないため可能性
39	17	15:00	農林整備課	鹿島区浮田字上浮田	鹿島区水処理施設	施設壁面損傷 1箇所 貯泥槽階段破損 1箇所			
40	17	15:15	農林整備課	原町区押釜字前田	池袋ため池	前法崩落 L=5m			
41	17	15:50	農林整備課	原町区雫字袖原	袖原ため池	堤頂クラック L=13m			
42	17	16:00	農林整備課	鹿島区北屋形字勘判	勘判ため池	堤頂の縦割・L=10m			
43	17	16:00	農林整備課	鹿島区浮田字上浮田	農地、用水路	農地陥没 6筆 用水路陥没 1箇所			
44	17	16:50	農林整備課	原町区益田	林道寺の前線(舗装)	路面クラック L=100m <sup>5ヶ所</sup>	通行に支障なし		維持工事とみるべきものと考えられるので、公共災害対象外



**【経済部】R4. 3. 16 震度6強に伴う被害状況**

No.	日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
45	17	17:00	農林整備課	原町区小木迫字薄畑	武志谷地ため池	前法崩落 L=12m 堤頂クラック L=10m			
46	17	17:15	農林整備課	原町区小木迫字向畑	新堤(小木迫)ため池	堤頂クラック L=5m			
47	18	14:00	農林整備課	原町区小木迫	松ヶ迫ため池	堤頂クラック L=6m			
48	18	14:30	農林整備課	原町区小木迫	ニッ池ため池	堤体前法 法面保護ブロック 沈下 A=6m <sup>2</sup>			
49	18	15:00	農林整備課	原町区青葉町	牛仏ため池	漏水			

### 【建設部】R4. 3. 16 地震(震度6強)に伴う被害状況

No.		覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
1	17	0:59	土木課	原町区仲町2丁目69	仲町15号線	塀が倒れて道路1/3を塞いでいる。	カラーコーン設置済み	1:34	
2		1:30	相双建設事務所	鹿島区浮田地内	県道草野大倉鹿島線		通行止め		
3		1:35	土木課	鹿島区西町3丁目	1-1号線	陥没	2:00現場確認できず。明け方再確認予定。		
4		1:40	土木課	原町区旭町2丁目	原ノ町駅前東西昇降機	地震による停止	点検待ち、張り紙により利用停止措置		
5		2:19	土木課	原町区小川町地内	小川町4号線	道路沿いブロック塀崩落	現場確認中		
6		2:20	土木課	原町区大町1丁目地内	本町大町線	ブロック塀崩落	現場確認中		LINE通報
7		2:20	土木課	鹿島区寺内字本屋敷地内	中188号線	陥没	警察でカラーコーン設置済み		警察からの通報
8		2:30	土木課	原町区橋本町1丁目地内	夜ノ森公園橋本町線	ブロック塀崩落	カラーコーン設置済み		パトロール中発見
9		3:00	土木課	鹿島区小池字新山道下地内	中156号線	陥没	警察でカラーコーン設置済み		警察からの通報
10		1:47	土木課	小高字堂前地内 ダイエ縫製付近	大井八景線	石碑、灯籠倒壊により片側通行	消防団にバリ、コーン設置依頼済み		松本係長 コメント1
11		1:50	土木課	大井字善丁地内 JRアンダー付近	大井八景線	隆起、クラック	未対応(通行に支障なし)		松本係長 コメント3
12		1:52	土木課	大井字田中前地内 岩井孝宅付近	大井善丁線	隆起	未対応(通行に支障なし)		松本係長 コメント4
13		1:57	土木課	大井字田中前地内 横田部長宅付近	深町嶋鳴線	舗装剥がれ、片側通行	消防団に安全対策依頼済み		松本係長 コメント5
14		2:03	土木課	村上字逆堰地内 白金橋工事箇所付近	大井村上線	隆起	未対応(通行に支障なし)		松本係長 コメント7
15		2:05	土木課	岡田字山田地内 角田浩孝宅付近	岡田山田線	クラック	未対応(通行に支障なし)		松本係長 コメント8

### 【建設部】R4. 3. 16 地震(震度6強)に伴う被害状況

No.	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
16	2:07	土木課	耳谷字平藤地内 6号線西側	耳谷通学線（切通の 箇所）	落石	未対応（通行に支障 なし）		松本係長 コメント9
17	2:10	土木課	蛭沢字大和田地内 大江宅付近	女場下浦線	橋りょう部段差	未対応（通行に支障 なし）		松本係長 コメント10
18	3:03	土木課	南町2丁目地内 大谷宅西側	南町駅前線側溝	側溝グレーチング突出	未対応（車両通行は 支障なし）		松本係長 コメント12
19	3:06	土木課	田町1丁目地内 志賀接骨医院前	田町1号線	ブロック塀倒壊	未対応（道路に係る も通行に支障なし）		松本係長 コメント13
20	3:09	土木課	泉沢字大久地内 伊東宅前	泉沢薬師前線	ブロック塀破片散乱	未対応（通行に支障 なし）		松本係長 コメント14
21	3:10	土木課	泉沢字大久地内 木幡弘道宅前	泉沢薬師前線	市道マンホールからコイル状の ものが突出し、通行に障害がある	未対応		松本係長 コメント15
22	3:11	土木課	浮舟橋	城下江井線	浮舟橋歩道インターロッキング破 損。歩行には注意が必要。	未対応		松本係長 コメント16
23	3:13	土木課	大井字住吉地内 江井續宅進入路付近	大井八景線	ブロック塀破損、破片散乱			松本係長 コメント17
24	6:15	土木課	原町区牛来地内	東ヶ丘公園の駐車場 付近	東ヶ丘公園の駐車場付近で大きめ の落枝があり通行を阻害してい る。	現場確認できず		LINE通報
25	6:20	土木課	鹿島区西町1丁目地内	中346号線 （西町災害公営住宅 東側墓地付近）	墓石倒壊	カラーコーン設置済 み		荒係長現場パ トロール
26	6:20	土木課	鹿島区西町1丁目地内	中227号線 （きくち接骨院付 近）	墓石倒壊	カラーコーン設置済 み		荒係長現場パ トロール
27	6:20	土木課	原町区国見町3丁目 50-4付近	国見町団地5号線	瓦散乱	片付け済み（建築住 宅課対応）		住宅係 松本 係長より
28	6:30	土木課	鹿島区鹿島地内	中233号線	家屋（門扉）倒壊により通行止め	未対応		
29	6:30	土木課	鹿島区鹿島地内	中234号線	ブロック塀倒壊により幅員減少	未対応		
30	6:38	土木課	岡田字北ノ内地内 金谷宅付近	岡田通学線	ブロック塀歩道に係っている。通 行は可能。	カラーコーン設置済 み		松本係長 コメント18

### 【建設部】R4. 3. 16 地震(震度6強)に伴う被害状況

No.	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
31	6:39	土木課	泉沢字小谷津地内 遠藤宅付近	改良田小谷津線	舗装のクラック、段差	未対応（通行に支障なし）		松本係長 コメント20
32	7:00	土木課	鹿島区寺内地内	1-10号線、中295号線 (新横峯ため池西側)	新横峯ため池の路肩にクラック。 崩落の可能性あり。	通行止めのバリケード設置済み		荒係長現場パトロール
33	7:00	土木課	鹿島区南屋形地内	1-5号線	舗装陥没（2箇所）	カラーコーン設置済み		根本さん現場パトロール
34	7:00	土木課	原町区片倉字石住地内	馬場蛙原線	横断クラックあり	未対応（通行に支障なし）		折笠係長現場パトロール
35	7:00	土木課	原町区江井字馬場地内	高小高線	塀ブロック崩壊	警察バリケード設置済み。土木課も現場確認中		警察より通報
36	7:20	土木課	鹿島区塩崎地内	中281号線が1-10号線にぶつかる丁字路	10cm程度の段差あり	カラーコーン設置済み		荒係長現場パトロール
37	7:20	相双建設事務所	原町区井田川地内	県道広野小高線		通行止め		
38	7:29	土木課	大井字原迫地内 井島芳信宅付近	原迫宮前線	井島宅野庭石が市道へ落石。通行可	カラーコーン設置済み		松本係長 コメント21
39	7:30	土木課	下浦字マキノイ地内 旧井戸川宅付近	浦尻川房線	市道へ落石、通行可	カラーコーン設置済み		松本係長 コメント22
40	7:30	土木課	原町区小浜字大迫地内	小浜1号線（県道小浜字町線にぶつかる付近）	舗装面にクラックあり	未対応（通行に支障なし）		清水さん現場パトロール
41	7:38	土木課	姥沢字後迫地内 旧カントリーエレベーター付近	女場下浦線	落石あり。通行可だがカラーコーン必要。	未対応		松本係長 コメント23
42	7:40	土木課	鹿島区牛河内地内	新牛河内橋	橋梁と道路の接続部（両端）に段差あり	カラーコーン設置済み		荒係長現場パトロール
43	7:50	土木課	原町区高地内	高小高線の大橋	橋梁と道路の接続部（両端）に段差あり	未対応（通行に支障なし）		財政課長より情報提供
44	7:30	土木課	小高区北鳩原白坂地内	片草菖蒲沢線	舗装面沈下、20cm程度の亀裂、5cm程度の段差	未対応		菅野さん現場パトロール
45	7:30	土木課	小高区仲町1丁目地内	町中央線（清信歯科付近）	歩道部舗装がめくれあがっている 2m×2m	カラーコーン設置済み		菅野さん現場パトロール

### 【建設部】R4. 3. 16 地震(震度6強)に伴う被害状況

No.	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
46	7:30	土木課	小高区飯崎地内	上町大富線	舗装に亀裂(75m)、路肩が舗装から離れてる(10cm幅×20m)	未対応		菅野さん現場パトロール
47	7:30	土木課	小高区小谷字摩辰地内	片草摩辰線	古木の枝が大量に落下している	除去済み		菅野さん現場パトロール
48	7:30	土木課	小高区南鳩原地内	南鳩原摩辰線	1cm程度の舗装沈下及び亀裂30m×2.5m	未対応		菅野さん現場パトロール
49	7:30	土木課	小高区南鳩原地内	南鳩原竹ノ内迫線	大量の枝落ち	除去済み		菅野さん現場パトロール
50	7:30	土木課	原町区鶴谷字西谷地内	鶴谷2号線	アスファルト舗装めくれ	未対応		山崎さん現場パトロール
51	7:30	土木課	原町区鶴谷字西谷地内	鶴谷江井線	舗装にクラックあり	未対応		山崎さん現場パトロール
52	8:00	土木課	鹿島区西町1丁目地内	中374号線	ブロック塀倒壊の恐れあり	バリケード設置済み		荒係長現場パトロール
53	8:00	NEXCO	巨理IC～富岡IC	常磐自動車道	通行止め			
54	8:04	土木課	鹿島区大内地内	東333号線	路面クラックにより幅員縮小	カラーコーン設置済み		
55	8:04	土木課	鹿島区烏崎字鳥居作地内	東371号線	陥没クラック	規制		
56	8:04	土木課	鹿島区永田から八沢小まで	1-9号線及び1-5号線	路面陥没	カラーコーン設置済み		
57	8:20	土木課	大富字東迫、南鳩原東迫地内	法定外道路(舗装)	クラックあり	カラーコーン設置済み		松本係長コメント27
58	8:20	土木課	北鳩原字白坂地内	北鳩原道下線(羽倉菰蒲沢線との交差点付近)	橋梁路面にクラックあり	カラーコーン設置済み		松本係長コメント27
59	8:23	土木課	鹿島区牛河内地内	1-12号線 新牛河内橋	段差5cm有	未対応		
60	8:23	土木課	鹿島区鹿島地内	1-12号線 落合橋	段差5cm有	未対応		

### 【建設部】R4. 3. 16 地震(震度6強)に伴う被害状況

No.	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
61	8:23	土木課	鹿島区西町1丁目地内	中347号線	ブロック塀倒壊のため 幅員減少	未対応		
62	8:23	土木課	鹿島区南柚木地内	1-7号線	矢野目川横断部 段差有	未対応		
63	8:30	土木課	鹿島区西町1丁目地内	中325号線	ブロック塀倒壊 幅員減少	未対応		
64	8:39	土木課	小高字上広畑地内 松本宅(旧佐藤宅) 付	上入廻2号線 (県道浪江鹿島線交 差部付近)	クラック、段差あり			松本係長 コメント30
65	9:11	土木課	東町二丁目70村井宅 付近	本町東町線	村井さん宅のブロック塀が倒壊 し、市道上へ 片側通行	現場班に安全対策依 頼予定		松本係長 コメント31
66	9:16	土木課	福岡字上岩崎地内	泉沢・福岡線	電線垂れ下がりにより通行止め	解除	12:00	松本係長 コメント32
67	9:43	土木課	浦尻字長神前15 安 部千正宅前	町長神前線	舗装クラック、通行可	未対応		松本係長 コメント34
68	9:43	土木課	浦尻字長神前2 阿部 典明宅前	町長神前線	側溝水路陥没	未対応		松本係長 コメント34
69	10:39	土木課	吉名字玉ノ木下地内 豊田宅裏	玉ノ木下線	路盤沈下(マンホール突出)	松本係長現地確認予 定		松本係長 コメント35
70	10:41	土木課	小高字金谷前地内 佐藤宅付近	金谷前堂前線、水谷 迫線	路面クラック、側溝破損	松本係長現地確認予 定		松本係長 コメント36
71	11:00	土木課		中55号線		通行止め		
72	11:30	土木課	鹿島区永渡字尾張沢 地内	中36号線 (ホテルドリームイ ンから西に50m程の)	陥没	現場確認中		警察より通報
73	13:00	土木課	原町区小木迫字光明 迫地内	小木迫堤谷線	ASクラック(3箇所程度)	未対応		発田氏より情 報提供
74	13:00	土木課	原町区小木迫字向畑 地内	高小高線	舗装亀裂、市道埋没(取付道も)	未対応		発田氏より情 報提供
75	13:00	土木課	原町区小木迫字向畑 105 村井宅付近	法定外道路	路肩決壊	未対応		発田氏より情 報提供

### 【建設部】R4. 3. 16 地震(震度6強)に伴う被害状況

No.	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
76	13:00	土木課	原町区小木迫字薄畑地内	小木迫堤谷線	ASクラック	未対応		発田氏より情報提供
77	7:00	都市計画課	原町区北泉	北泉海浜総合公園	駐車場の舗装にクラック 防護柵の変形	未対応	未定	パトロール
78	7:40	都市計画課	小高区西町二丁目	紅梅の里公園	水路一部破損 園路隆起	未対応	未定	パトロール
79	7:40	都市計画課	小高区泉沢字薬師堂前	大悲山大蛇物語公園	園路内落石	園路通行止め	未定	パトロール
80	8:30	都市計画課	原町区本町一丁目	よつば公園	石碑傾き	石碑回り立ち入り禁止	11:00	パトロール
81	8:30	都市計画課	原町区桜井町一丁目	原町運動公園	北トイレ床タイル一部破損	未対応	未定	パトロール
82	8:30	都市計画課	原町区三島町一丁目	夜の森公園	①園路クラック ②石造傾き ③石碑破損	石碑、石像まわり立ち入り禁止	11:00	パトロール
83	6:00	建築住宅課	原町区大町二丁目	大町南災害公営住宅	エレベーター停止	業者連絡済	未定	
84	6:00	建築住宅課	原町区栄町三丁目	栄町災害公営住宅 (1・2・3号棟)	エレベーター停止	業者連絡済	未定	
85	7:00	建築住宅課	小高区西町	紅梅団地	瓦落下(複数棟)	業者連絡済	未定	
86	7:00	建築住宅課	小高区岡田	万ヶ迫団地	瓦落下(複数棟)	業者連絡済	未定	
87	7:30	建築住宅課	鹿島区鹿島	大河内第一団地	外壁及び内壁破損 瓦落下	未対応	未定	
88	7:30	建築住宅課	鹿島区鹿島	大河内第二団地	敷地内舗装地割れ	未対応	未定	
89	7:30	建築住宅課	鹿島区西町1丁目	西町団地	敷地内舗装地割れ	未対応	未定	
90	7:30	建築住宅課	鹿島区寺内	定住促進住宅	外灯割れ	未対応	未定	

### 【建設部】R4. 3. 16 地震(震度6強)に伴う被害状況

No.	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
91	7:30	建築住宅課	鹿島区寺内	大谷地団地	瓦落下（集会所）	未対応	未定	
92	7:30	建築住宅課	鹿島区寺内	前田団地	3号棟と4号棟の間で 液状化現象	未対応	未定	
93	7:45	建築住宅課	鹿島区寺内	西川原第二団地	舗装割れ、側溝割れ フェンス一部倒れ 量水器割れ	未対応	未定	
94	7:45	建築住宅課	鹿島区横手	榎内団地	グシ瓦の悪化	未対応	未定	
95	7:45	建築住宅課	鹿島区横手	八郎内団地	58号室 外壁剥がれ 59号室 ガラス割れ	業者連絡済	未定	
96	7:45	建築住宅課	鹿島区鹿島	北畑団地	外壁倒れ 32・35号室玄関ドア外れ	業者連絡済	未定	
97	7:45	建築住宅課	鹿島区鹿島	下館団地	49号室 外壁剥がれ 55号室 内壁、瓦落下 48号室 瓦、壁剥がれ 53号室 瓦、内壁剥がれ	業者連絡済	未定	
98	9:45	建築住宅課	小高区西町	移住促進住宅	瓦一部損壊 外壁一部クラック	業者連絡済	未定	
99	2:30	水道課	小高区小高行政区、 大井行政区	漏水により断水		断水解消	6:20	
100	3:15	水道課	小高区宇吉名字長迫 地内	漏水通報	調査の結果漏水ではない	引き続き監視		
101	2:30	水道課	小高区片草字金場台		漏水	断水		鎌田
102	2:30	水道課	原町区馬場地内	原町馬場線（高速 下）	漏水			鎌田
103	2:30	水道課	原町区牛来字大塚		漏水			鎌田



### 【建設部】R4. 3. 16 地震(震度6強)に伴う被害状況

No.	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
104	1:15	下水道課	鹿島区	鹿島浄化センター 農集北部処理施設 農集西部処理施設 マンホールポンプ	停電	バキュームカーによる汲み取り実施 復電済み	9:20	
105	1:15	下水道課	原町区	高松浄化センター 高見中継ポンプ場 マンホールポンプ	停電	バキュームカーによる汲み取り実施 復電済み	5:20	
106	6:50	下水道課	小高区西町二丁目	市道西町小屋木線 (紅梅団地付近)	舗装沈下 (歩道部5か所) L=125m	未対応 (通行に支障なし)		下水道施設被災なしのため道路管理者が復旧
107	6:50	下水道課	小高区岡田字万ヶ迫	市道岡田十王迫線	舗装沈下 L=30m、 t =4cm	未対応 (通行に支障なし)		下水道施設被災なしのため道路管理者が復旧
108	6:50	下水道課	小高区吉名字玉ノ木下	市道学校下線	開口クラック L=5m	未対応 (通行に支障なし)		下水道施設被災なしのため道路管理者が復旧
109	7:40	下水道課	原町区日の出町	市道高見町日の出線	舗装沈下 L=10m t =5cm	未対応 (通行に支障なし)		下水道施設被災なしのため道路管理者が復旧
110	7:40	下水道課	鹿島区永田字永田外	市道1-9号線	マンホール隆起 2か所 舗装沈下 L=1.5k m	未対応 (土木課でバリケード設置)		下水道施設被災なしのため道路管理者が復旧
111	7:40	下水道課	鹿島区烏崎字鳥居作	市道東371号線	舗装沈下 L=10m t =5cm	未対応 (通行に支障なし)		下水道施設被災なしのため道路管理者が復旧
112	7:40	下水道課	鹿島区北海老字大畑	市道東161号線	路面沈下 (液状化) L=40m	未対応 (通行に支障なし)		下水道施設被災なしのため道路管理者が復旧
113	8:00	下水道課	原町区錦町三丁目	原町第一下水処理場	井戸配管漏水	未対応 (3/23修繕)		

【総合病院】R4. 3. 16 震度6弱に伴う被害状況

No.	日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
1	17	1:00	附属小高診療所事務課	小高診療所	連絡通路（旧小高病院外来棟側）	通路が落ちて扉から4cmの段差が発生	緊急性なしのため後日対応		
2	17	1:00	附属小高診療所事務課	小高診療所	駐車場	アスファルトに複数のクラック	緊急性なしのため後日対応		
3	17	1:00	附属小高診療所事務課	小高診療所	建物基礎周り	建物周りの地面にクラック	緊急性なしのため後日対応		
4	17	1:00	附属小高診療所事務課	小高診療所	サーモカメラ	倒れたことによりカメラの位置が変形	緊急性なしのため後日対応		
5	16	23:45	総合病院事務部事務課	総合病院	脳卒中センター	停電			3:00復旧
6	16	23:45	総合病院事務部事務課	総合病院	本館	停電			3:03復旧
7	17	23:45	総合病院事務部事務課	総合病院	脳卒中センター	エレベーター4台 地震・停電により停止	業者対応済	3:30 4:00	
8	17	23:45	総合病院事務部事務課	総合病院	本館	エレベーター3台 地震・停電により停止	給食用は業者対応済 2台は復旧依頼中	3:30	
9	17	1:15	総合病院事務部事務課	総合病院	本館7階	スプリンクラー作動に伴い水浸し	制御弁を閉めて止水	1:45	
10	17	1:15	総合病院事務部事務課	総合病院	本館2～6階	7階の水浸しに伴い、階段に水が流れ込む	毛布等で応急処置	15:00	
11	17	1:15	総合病院事務部事務課	総合病院	脳卒中センター4階	スプリンクラー作動に伴い水浸し	制御弁を閉めて止水	1:45	
12	17	1:30	総合病院事務部事務課	総合病院	本館	壁の亀裂や天井の破損多数	緊急性なしのため後日対応		
13	17	1:30	総合病院事務部事務課	総合病院	脳卒中センター	壁の亀裂や天井の破損多数	緊急性なしのため後日対応		
14	17	3:15	総合病院事務部事務課	総合病院	本館屋上	高架水槽破損	バルブを閉めて止水 新たな高架水槽は業者に依頼済み		この影響で市水が使用できなくなる。復旧には業者対応が必要となる。
15	17	10:00	総合病院事務部事務課	総合病院	本館6階、7階	高架水槽破損に伴い水漏れ	床については対応済み	17:00	6階廊下、E V前など
16	17	10:00	総合病院事務部事務課	総合病院	本館5階	高架水槽破損に伴い水漏れ	床については対応済み	12:00	処置室、HCU ナースステーション、 506、507、522、 523、廊下

### 【総合病院】R4. 3. 16 震度6弱に伴う被害状況

No.	日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
17	17	10:00	総合病院事務部 事務課	総合病院	脳卒中センター4階	スプリンクラー作動及び 受水槽損傷に伴い水浸し 及び天井破損	床については対応済み	10:00	805, 806, 807 ホール付近
18	17	10:00	総合病院事務部 事務課	総合病院	脳卒中センター3階	スプリンクラー作動及び 受水槽損傷に伴い水漏れ	対応済み	10:00	多目的トイレ 汚物室, お風呂 場, 707トイレ、 705トイレ
19	17	11:50	総合病院事務部 事務課	総合病院	脳卒中センター3、4階	ドア（開閉しない） エレベータ異常音	業者に依頼済み		メディカルモール ドア、メディカル モール側EV
20	17	8:30	総合病院事務部 経営管理課	総合病院	脳卒中センター4階	高精細ディスプレイ（電源を入 れても起動しない）			
21	17	8:30	総合病院事務部 経営管理課	総合病院	脳卒中センター3階	高精細ディスプレイ（本体落下 により損壊）	予備機設置	2022/3/18 10:00	
22	17	8:30	総合病院事務部 経営管理課	総合病院	脳卒中センター3階	高精細ディスプレイ（液晶面の ひび割れ）			

### 【小高区】R4. 3. 16 震度6地震に伴う被害状況

No.	日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
1	17	7:30	小高区地域振興課	小高区本町二丁目	小高区役所	玄関前平板の外れ	未対応	未定	
2	17	7:30	小高区地域振興課	小高区本町二丁目	小高区役所	アスファルトのひび割れ	未対応	未定	
3	17	7:30	小高区地域振興課	小高区本町二丁目	小高区役所	アスファルトの隆起	未対応	未定	
4	17	7:30	小高区地域振興課	小高区上町一丁目56	小高区商業施設	風除室東側入口のインターロッキングブロック沈下	パイロン設置済み		
5	17	7:30	小高区地域振興課	小高区上町一丁目56	小高区商業施設	施設西側雨どいズレ			南側にズレて、北西角から雫が落ちていた。
6	17	8:30	小高区地域振興課	小高区本町2丁目28	小高区復興拠点施設	壁面・地面のクラック（多数） 地面の沈下・隆起（多数） 北3棟空調室外機故障	未対応		
7	17	8:00	小高区市民総合サービス課	小高区東町三丁目22	小高老人福祉センター	正面玄関付近のインターロッキングブロック破損及び隆起	パイロン設置済み	未定	
8	17	8:00	小高区市民総合サービス課	小高区東町三丁目22	小高老人福祉センター	トイレ建具の開閉不能	未対応	未定	
9	17	8:00	小高区市民総合サービス課	小高区東町三丁目22	小高老人福祉センター	ボイラー室の雨どい破損	未対応	未定	

## 【鹿島区地域振興課】R04.03.16震度6\_警戒配備に伴う被害状況

No.	日	時刻	場 所	施設名・路線名等	被災状況	対応状況	備 考
1	17	6:00	鹿島区西町一丁目一番地	鹿島区役所	庁舎一部破損、クラックあり 倉庫一部破損、グシ、瓦破損 書棚倒、書類飛散		
2	17	9:00	鹿島区横手字川原186-1	かしま交流センター	地盤沈下10~15cm 建物に目立ったクラックなし 建物内書棚倒、書類散乱		
3	17	10:00	鹿島区小島田字原畑4	まの交流センター	建物周り地盤沈下数センチ		
4	17	10:00	鹿島区鹿島字北千倉24-1	スキット千倉	建物周り地盤沈下・隆起数センチ アスファルトクラック発生		
5	17	9:00	鹿島区鹿島字町39	鹿島商工会館	建物周り地盤沈下・隆起数センチ、 建物内書棚倒、書類散乱、 アスファルトクラック発生		
6	17	13:40	鹿島区南柚木字八久々沢42	サテライトかしま	当分の間営業が出来ないとの一報、 施設の破損、クラックなど		

### 【教育委員会】R4. 3. 16 震度6地震に伴う被害状況

No.	日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
1	16	23:45	教育総務課		鹿島中学校	停電		9:30復電	
2	16	23:45	教育総務課		鹿島中学校	断水・トイレ使用不可（下水道）	・仮設トイレ設置 ・貯水槽に濁水混入のため後日清掃		仮設トイレ設置は市民生活部
3	16	23:45	教育総務課		鹿島小学校	停電		9:30復電	
4	16	23:45	教育総務課		鹿島小学校	断水・トイレ使用不可（浄化槽）	・仮設トイレ設置 ・貯水槽に濁水混入のため後日清掃		仮設トイレ設置は市民生活部
5	16	23:45	教育総務課		八沢小学校	停電		9:30復電	
6	16	23:45	教育総務課		八沢小学校	断水・トイレ使用不可（浄化槽）	・仮設トイレ設置		
7	16	23:45	教育総務課		高平小学校	停電・断水・トイレ使用不可（浄化槽）	復電、断水解消につきトイレ使用可	9:30復電、断水解消	
8	16	23:56	教育総務課		原町第二小学校	外構コンクリートクラック多数	後日修繕予定		
9	16	23:56	教育総務課		原町第二小学校	蛍光灯器具外れ複数 換気扇外れ複数 天井材ずれ	当繕大工修繕予定		
10	16	23:56	教育総務課		原町第二小学校	エキスパンションジョイントカバーずれ	後日修繕予定		
11	16	23:56	教育総務課		原町第二小学校	スピーカー落下・配線断裂	後日修繕予定		
12	16	23:56	教育総務課		原町第二小学校	化学水栓から漏水	後日修繕予定		
13	17	0:31	教育総務課		原町第一中学校	南校舎高架槽ステンレスパネルに破断が発生し漏水発生。南校舎水道・トイレ使用不可	南校舎高架槽へのポンプアップ停止。応急復旧依頼		
14	17	0:31	教育総務課		原町第一中学校	職員室後方のスチールロッカー転倒し、ガラス破損。	学校で対応。ガラスは後日修繕		
15	17	0:31	教育総務課		原町第一中学校	体育館、北入口・中央入口ともにガラス扉転倒。警備セット不可	警備上の必要から応急復旧を発注		
16	17	0:31	教育総務課		原町第一中学校	西校舎、音楽室の吊り下げスクリーン片側破損	後日撤去を予定		

### 【教育委員会】R4. 3. 16 震度6地震に伴う被害状況

No.	日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
17	17	0:31	教育総務課		原町第一中学校	理科室、入口扉破損	学校で修繕対応	2022/3/17 15:00	
18	17	0:31	教育総務課		原町第一中学校	校歌石碑倒れ	後日修繕予定		
19	17	0:31	教育総務課		原町第一中学校	校門門柱ずれ	後日修繕予定		
20	17	0:50	教育総務課		上真野小学校	停電		9:30復電	
21	17	0:50	教育総務課		上真野小学校	廊下スピーカーが落下	学校で修繕済み	2022/3/17 15:00	
22	17	0:50	教育総務課		鹿島中学校	校舎内配管から漏水。箇所特定できず。水道・トイレ使用不可	止水栓で止めて対応。応急修繕を依頼		
23	17	10:30	教育総務課		鹿島中学校	水道地下埋設配管から漏水	止水栓で止めて対応。応急修繕を依頼	3月19日	
24	17	10:30	教育総務課		鹿島中学校	天井材多数落下	後日修繕予定		
25	17	10:30	教育総務課		鹿島中学校	外構コンクリート沈下	後日修繕予定		
26	17	10:30	教育総務課		鹿島中学校	校舎棟エキスパンションジョイントカバー剥離	後日修繕予定		
27	17	10:30	教育総務課		鹿島中学校	エレベーター棟エキスパンションジョイント損壊、内壁クラック、外壁一部崩落	後日修繕予定		
28	17	10:30	教育総務課		鹿島中学校	多目的トイレドア損壊	後日修繕予定		
29	17	0:51	教育総務課		原町第三中学校	内部壁一部損傷	後日修繕予定		
30	17	0:51	教育総務課		原町第三中学校	エキスパンションジョイントカバー落下	後日修繕予定		
31	17	0:51	教育総務課		原町第三中学校	体育館外構コンクリートにクラック	後日修繕予定		

### 【教育委員会】R4. 3. 16 震度6地震に伴う被害状況

No.	日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
32	17	0:58	教育総務課		原町第二中学校	外の水道で水道管破裂による漏水。外水飲み場使用不可	止水栓で止めて対応。後日修繕予定		
33	17	0:58	教育総務課		原町第二中学校	タイルガラスにひび	後日修繕予定		
34	17	1:10	中央図書館		中央図書館 1階2階書架	本等の落下多数	参集職員で復旧中		朝までかかる見込み
35	17	1:10	中央図書館		中央図書館 駅側入り口	壁に掛けてある安堵氏から寄贈の大きな絵が傾いて落下の危険あり	暫定的に付近に近づけないよう規制		復旧には業者委託必要
36	17	1:50	教育総務課		鹿島中学校	体育館ガラス3枚破損 柔剣道場扉外れ、ガラス破損	警備上の必要から修繕を発注		
37	17	1:50	文化財課	原町区牛来字出口	博物館	天井スポットライトの脱落 9か所	できるだけ早く復旧		
38	17	1:16	教育総務課		大甕小学校	昇降口・入り口のドアが外れ硝子が割れている。	警備上の必要から修繕を発注		
39	17	2:16	教育総務課		小高中学校	外構コンクリート破損複数	後日修繕予定		
40	17	0:25	生涯学習課		原町生涯学習センター	集会室ステージに天井材の落下			
41	17	0:30	生涯学習課		原町生涯学習センター	会議室東側壁面クラック			
42	17	0:35	生涯学習課		原町生涯学習センター	研修室東側壁面クラック			
43	17	1:20	生涯学習課		原町生涯学習センター	集会室音響室通路天井クラック			
44	17	0:50	生涯学習課		労働福祉会館	会議室1入口扉の外れ	一時的に扉をどかしてある		
45	17	0:52	生涯学習課		労働福祉会館	会議室1北側天井クラック			
46	17	0:52	生涯学習課		労働福祉会館	会議室1南側天井クラック			
47	17	0:52	生涯学習課		労働福祉会館	会議室1北側壁面クラック			



### 【教育委員会】R4. 3. 16 震度6地震に伴う被害状況

No.	日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
48	17	0:55	生涯学習課		労働福祉会館	湯沸室南側壁面クラック			
49	17	0:55	生涯学習課		労働福祉会館	湯沸室北側壁面クラック			
50	17	1:00	生涯学習課		労働福祉会館	和室入口壁面クラック			
51	17	6:20	教育総務課		原町第一中学校	外壁一部剥離			
52	17	6:20	教育総務課		原町第一中学校	機械警備異常。本校舎機械警備セット不可	3/17修繕済み	3月17日	
53	17	7:30	教育総務課		太田小学校	体育館停電	自己解決	10:00	
54	17	7:30	教育総務課		八沢小学校	校庭に陥没2か所	後日砂を補充する		
55	17	10:30	教育総務課		石神第二小学校	消火栓設置天井に穴。	後日修繕予定		
56	17	10:30	教育総務課		鹿島小学校	校舎側溝コンクリート複数破損	後日修繕予定		
57	17	10:30	教育総務課		鹿島小学校	地下埋設水道管から漏水。水道使用不可	止水栓で止めて対応。応急修繕を依頼済み		
58	17	8:30	中央図書館		マルチメディアホール	人形劇用ボードガイド損傷	業者に修繕依頼	未定	
59	17	10:00	中央図書館		子ども図書館	壁面にクラック発生	被害状況確認依頼予定		
60	17	10:30	教育総務課		給食センター	天井材多数落下	後日修繕予定		
61	17	10:30	学校教育課		給食センター	調理機材動作確認できず	業者に稼働確認を依頼		
62	17	10:30	教育総務課		給食センター	断水。復旧するも飲用不適水のため使用できず			
63	17	6:00	生涯学習課	原町区益田字塩釜26	太田生涯学習センター	中庭に面したガラス破損	通行止め（カラーコーン）、ガムテープによる応急処置		
64	17	6:30	生涯学習課	小高区本町2-89	浮舟文化会館	断水（水道管破損）	3/17、業者（大福工業）で現場確認済		量水器のバルブ閉じる

### 【教育委員会】R4. 3. 16 震度6地震に伴う被害状況

No.	日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
65	17	6:30	生涯学習課	小高区本町2-89	浮舟文化会館	玄関前インターロッキングブロック沈下(3~5cm)・破損	コーン設置し、注意喚起		
66	17	6:30	生涯学習課	小高区本町2-89	浮舟文化会館	全体的に建物回りの地盤に陥没・ひび割れ			
67	17	6:30	生涯学習課	原町区下高平字寺前155-1	高平生涯学習センター	大会議室天井蛍光灯の外枠外れ			
68	17	6:30	生涯学習課	鹿島区寺内字迎田22-1	鹿島生涯学習センター	ホール客席天井崩落			詳細確認中
69	17	8:00	生涯学習課	原町区本陣前三丁目60-2	ひばり生涯学習センター	ホールの壁掛け時計が落下し破損			
70	17	8:00	生涯学習課	原町区本陣前三丁目60-2	ひばり生涯学習センター	多目的ホールの換気口のフチの剥がれ			
71	17	10:15	生涯学習課	原町区本町二丁目28-1	市民文化会館	天井、壁面クラック(複数個所)			
72	17	10:15	生涯学習課	原町区本町二丁目28-1	市民文化会館	舞台上手側に落下物あり			
73	17	1:50	文化財課	原町区本陣前1-70	文化財整理室	作業室の天井換気口の蓋が	後日対応		
74	17	9:20	文化財課	小高区	同慶寺	墓石・石灯籠倒れた	所有者対応		
75	17	9:40	文化財課	原町区	桜井古墳公園	管理棟周りの地盤沈下	後日対応		
76	17	10:20	文化財課	小高区	鈴木家住宅	各部屋の照明器具が垂れ下がっている。西隣の歯科医院との間のブロック塀が建物に寄りかかっている。	所有者対応		
77	17	15:00	教育総務課		小高中学校	エキスパンションジョイントカバー破損(校舎棟、エレベーター棟)	後日修繕予定		
78	17	15:00	教育総務課		小高中学校	校舎外壁剥離複数	後日修繕予定		
79	17	15:00	教育総務課		小高中学校	体育館ステージ照明落下(スポット1箇所、蛍光灯複数)	4/6入学式までに修繕するよう発注		

### 【教育委員会】R4. 3. 16 震度6地震に伴う被害状況

No.	日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
80	17	15:00	教育総務課		小高中学校	渡廊下筋交破断	後日修繕予定		
81	17	15:00	教育総務課		小高中学校	消火栓8本破損	後日交換予定		
82	17	15:00	教育総務課		小高中学校	校長室テレビ破損。修繕不可	後日交換予定		
83	17	15:00	教育総務課		太田小学校	エキスパンションジョイントカバー破損	後日修繕予定		
84	17	15:00	教育総務課		太田小学校	体育館ステージ天井材落下	後日修繕予定		
85	17	15:00	教育総務課		太田小学校	校舎内クラック複数	後日修繕予定		
86	17	15:00	教育総務課		太田小学校	ガスフェンス破損	後日修繕予定		
87	17	15:00	教育総務課		太田小学校	校舎外壁剥離複数	後日修繕予定		
88	17	15:00	教育総務課		鹿島中学校	エレベータ動作せず	業者対応	3月18日	
89	17	15:00	教育総務課		高平小学校	受水槽ボールタップ不良。貯水槽から水がオーバーフローする	応急修繕を依頼	3月17日	
90	17	15:00	教育総務課		小高中学校	校門門柱に傾き	後日修繕予定		
91	17	11:00	文化財課	小高区泉沢	薬師堂石仏（大悲山）	薬師堂覆屋内ガラス戸破損。石仏側面の崖崩落	破損ガラス撤去。修繕は後日対応。		国指定
92	17	11:40	文化財課	小高区耳谷	天野家住宅	外壁崩落あり	後日対応		国登録
93	17	9:00	文化財課	原町区北原	旧武山家住宅	屋根板落下	後日対応		国指定
94	17	9:30	文化財課	原町区上渋佐	桜井古墳群上渋佐7号墳	境界柵破損	後日対応		市指定

### 【教育委員会】R4. 3. 16 震度6地震に伴う被害状況

No.	日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
95	17	11:00	文化財課	鹿島区鹿島	鹿島御子神社大けやき	樹皮・灯籠転倒による損失	今後所有者対応		市指定（県指定答申済）
96	17	11:30	文化財課	鹿島区小池	火矢野原六次名号石碑	石碑倒壊	後日対応		市指定
97	17	AM 6:30	生涯学習課	鹿島区寺内字迎田22-1	鹿島生涯学習センター	ホール客席天井崩落（照明含む）			詳細確認中
98	17	AM 6:30	生涯学習課	鹿島区寺内字迎田22-1	鹿島生涯学習センター	ホール客席防音材剥がれ			
99	17	AM 6:30	生涯学習課	鹿島区寺内字迎田22-1	鹿島生涯学習センター	リハーサル室防音材外れ			
100	17	AM 6:30	生涯学習課	鹿島区寺内字迎田22-1	鹿島生涯学習センター	万ふれ小会議室壁に亀裂			
101	17	AM 6:30	生涯学習課	鹿島区寺内字迎田22-1	鹿島生涯学習センター	万ふれ大会議室天井換気扇カバー外れ			
102	17	AM 6:30	生涯学習課	鹿島区寺内字迎田22-1	鹿島生涯学習センター	万ふれ大会議室天井ルーバーのズレ			
103	17	AM 6:30	生涯学習課	鹿島区寺内字迎田22-1	鹿島生涯学習センター	万ふれ万ふれ女子トイレ便器破損			
104	17	AM 6:30	生涯学習課	鹿島区寺内字迎田22-1	鹿島生涯学習センター	万ふれ男女トイレ壁亀裂			
105	17	AM 6:30	生涯学習課	鹿島区寺内字迎田22-1	鹿島生涯学習センター	万ふれ衣裳部屋壁亀裂			
106	17	AM 6:30	生涯学習課	鹿島区寺内字迎田22-1	鹿島生涯学習センター	万ふれ前駐車場アスファルト亀裂拡大			
107	17	AM 6:30	生涯学習課	鹿島区寺内字迎田22-1	鹿島生涯学習センター	万ふれ裏側砂利駐車場新規亀裂			
108	17	AM 8:00	生涯学習課	原町区本陣前三丁目60-2	ひばり生涯学習センター	ホールの壁掛け時計が落下し破損			
109	17	AM 8:00	生涯学習課	原町区本陣前三丁目60-2	ひばり生涯学習センター	多目的ホールの換気口のフチの剥がれ			
110	17	10:15	生涯学習課	原町区本町二丁目28-1	市民文化会館	天井、壁面クラック（複数個所）			
111	17	10:15	生涯学習課	原町区本町二丁目28-1	市民文化会館	舞台上手側に落下物あり			

### 【教育委員会】R4. 3. 16 震度6地震に伴う被害状況

No.	日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
112	17	9:00	生涯学習課	原町区高見町二丁目30-1	ひがし生涯学習センター	大研修室のエアコンがずれ、天井から欠片が落ちた。	特に対応なし。 後日業者に点検依頼をする予定。		
113	17	16:00	生涯学習課	原町区本町二丁目28-1	市民文化会館	(アートプラザ) 男子トイレ照明落下			
114	17	16:00	生涯学習課	原町区本町二丁目28-1	市民文化会館	(アートプラザ) 照明外れ			
115	17	16:00	生涯学習課	原町区本町二丁目28-1	市民文化会館	(多目的ホール) 天井材落下、破損			
116	17	16:00	生涯学習課	原町区本町二丁目28-1	市民文化会館	(多目的ホール) 照明外れ			
117	17	16:00	生涯学習課	原町区本町二丁目28-1	市民文化会館	(大ホール) 反射板損傷			
118	17	16:00	生涯学習課	原町区大甕十日迫26	大甕生涯学習センター	研修室の天井に10か所程度のヒビが入った			
119	17	16:00	生涯学習課	原町区大甕十日迫27	大甕生涯学習センター	和室研修室のライトカバー外れた	復元		
120	18	9:00	生涯学習課	原町区北町537	労働福祉会館	会議室1のエアコンの故障			
121	17	PM 4:30	生涯学習課	小高区本町2-89	浮舟文化会館	地下オイルタンクと機械室にあるサービスオイルタンクをつなぐ配管及びブロックが破損したもの。	使用を休止し、業者に見積依頼中		
122	18	9:30	生涯学習課	原町区本町二丁目28-1	市民文化会館	(大ホール) 音響反射板ガイド等損傷⇒重石が17トンあり、地震の影響で重石を支えているガイドが変形し、ガイドが通るレールも曲がったことから作動できない状態。	使用を停止し、レールは叩いて戻せるか確認する。それを踏まえて見積徴取。		
123	17	6:00	中央図書館		館内エレベーター4基	地震の影響で動かず	業者に連絡し復旧を依頼する		
124	17	11:30	中央図書館		小高図書館	本等の落下多数	職員で復旧中	18日には復旧見込み	
125	17	12:00	中央図書館		鹿島図書館	本等の落下多数	職員で復旧中	数日かかる見込み	

**【教育委員会】R4. 3. 16 震度6地震に伴う被害状況**

No.	日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	備 考
126	17	AM11:45	文化財課	鹿島区栃窪	大谷家住宅	なまこ壁等崩落	後日対応		国登録
127	18	AM11:00	文化財課	小高区上町1丁目	高島家住宅	煉瓦塀倒壊	後日対応		国登録
128	18	AM9:00	文化財課	原町区信田沢	太田家住宅	蔵外壁損傷	後日対応		国登録







## 令和4年3月19～21日の給水活動

### ◎活動内容

#### 1. 市民向けの給水活動

【3/19の実績】

- ① 鹿島生涯学習センター自衛隊給水車(1t)6台 ⇒利用実績 270人/17t
- ② 鹿島交流センター 自衛隊給水車(1t)3台 ⇒利用実績 300人/8.5t
- ③ セデッテかしま 自衛隊給水車(1t)2台 ⇒利用実績 54人/2.5t

※合計 624人/28t

以上計11台により給水活動を実施

- ・鹿島生涯学習センター給水タンク(0.5t×4タンク)⇒給水実績 3t
- ・鹿島交流センター給水タンク(0.5t×4タンク)⇒給水実績 3t

以上2施設給水タンクにて給水活動を実施

活動時間 9:30～18:00

#### 2. 施設への給水活動

【参集時間： 8:30部長席前】

- ・いわき市より 給水車(2t)2台
- ・郡山市より 給水車(2t)1台
- ・長野県飯田市より給水車(2t)1台
- ・自衛隊より 給水車(5t)1台
- ・南相馬市所有 給水車(3t)1台

以上計6台により、以下の施設へ給水活動を実施

(その他、地元管工事組合より給水車運転手として6名

長野県飯田市より給水運転者として2名の応援を頂く)

※3/20より管工事組合6名→復興組合7名へ変更

【3/19の実績】

- ① 鹿島厚生病院(30t) ⇒給水実績 14t
- ② 介護老人保健施設 厚寿苑(27t) ⇒給水実績 15t
- ③ 万葉園(9t) ⇒給水実績 4t
- ④ 特別支援学校(9t) ⇒給水実績 0t
- ⑤ あさがお(いやしの家)(1t) ⇒給水実績 1t
- ⑥ あさがお(きぼう)(1t) ⇒給水実績 0t
- ⑦ 鹿島生涯学習センター(3t) ⇒給水実績 3t

(予定計80t)

※実績合計 37t

以上計7施設へ給水活動を実施