

南相馬市 環境放射線モニタリング結果

平成23年6月3日

測定場所	測定時刻	測定値 (μ Sv/h)		前日測定値 (μ Sv/h)		天候	風向	備考
		地上1m	地上1cm	地上1m	地上1cm			
鹿島区鹿島字広町(鹿島小学校校庭)	11:19	0.69	1.16	0.70	1.26	降雨なし	南東	
鹿島区西町一丁目(鹿島区役所)	10:23	0.34	0.59	0.36	0.55	降雨なし	南東	
鹿島区西町3丁目(かしま保育園園庭)	10:48	0.61	0.97	0.62	0.84	降雨なし	南東	新規追加
鹿島区寺内字迎田(さくらホール駐車場)	10:13	0.59	1.33	0.61	1.34	降雨なし	南東	
鹿島区寺内字落合(鹿島中学校校庭)	10:40	0.89	1.09	0.86	1.06	降雨なし	南東	
鹿島区南屋形字北原(八沢小学校正門)	11:11	0.46	0.54	0.46	0.50	降雨なし	南東	
鹿島区上栢窪字石淵(上栢窪停留所付近)	9:34	1.21	1.67	1.25	1.66	降雨なし	南東	
鹿島区角川原字前川原(前川原体育館出入り口付近)	9:11	0.41	0.50	-	-	降雨なし	南東	新規追加
鹿島区横手字北原田(パーキングエリア付近)	10:55	0.49	0.66	-	-	降雨なし	南東	新規追加
鹿島区山下字田尻(御山橋付近)	9:24	0.93	1.10	0.89	1.51	降雨なし	南東	制水弁マンホール
鹿島区浮田字1丁田(上真野小学校校庭)	9:16	0.70	0.78	0.69	0.82	降雨なし	南東	
鹿島区小山田字柿ノ内(大日橋付近)	9:00	0.62	0.96	0.63	1.00	降雨なし	南東	
鹿島区小池字原畑(デイリーヤマザキ鹿島小池店付近)	8:51	0.80	1.42	0.77	1.59	降雨なし	南東	
鹿島区檜原字立見石(立見石橋中央付近)	9:35	1.20	2.45	-	-	降雨なし	南東	新規追加
鹿島区檜原字百枚(尻頭滝橋付近)	9:47	2.04	3.04	2.33	3.23	降雨なし	南東	
鹿島区檜原字地蔵木(坂下橋付近)	15:40	3.78	4.47	3.77	4.34	降雨なし	南東	
原町区南町四丁目(松栄高校付近)	13:43	0.88	1.55	0.86	1.42	降雨なし	南東	
原町区益田字塩釜(太田生涯学習センター)	14:06	0.83	1.16	0.81	1.22	降雨なし	南東	
原町区下太田字川内迫(日立建機予定地付近)	13:55	0.54	0.82	0.55	0.82	降雨なし	南東	
原町区上太田字陣ヶ崎(陣ヶ崎ごみ集積所付近)	13:34	1.32	2.06	1.40	2.04	降雨なし	南東	
原町区矢川原字堂ノ前(矢川原公会堂)	14:13	1.24	1.80	1.23	1.82	降雨なし	南東	
原町区片倉字市渡戸(片倉公会堂)	13:25	2.26	5.05	2.46	5.15	降雨なし	南東	
原町区馬場字下荒井(岡田商店付近)	13:21	1.35	1.60	1.37	1.55	降雨なし	南東	
原町区馬場字薬師前(バス転回所付近)	14:36	3.10	4.24	3.15	4.24	降雨なし	南東	
原町区馬場字地切(地切溜池付近)	14:45	2.27	3.26	2.28	3.53	降雨なし	南東	新規追加
原町区大木戸字西原(石神第二小学校校庭)	13:14	1.36	1.94	1.45	2.00	降雨なし	南東	
原町区高倉字神前(高倉公会堂付近)	14:55	3.56	4.54	3.52	4.52	降雨なし	南東	新規追加
原町区大谷字石田(電柱高の倉線36号付近)	15:13	2.70	3.20	2.66	3.52	降雨なし	南東	新規追加
原町区大谷字砂利(大谷共同墓地付近)	15:05	2.85	4.33	2.88	4.30	降雨なし	南東	
原町区大原字社地神(ドライブイン大原付近)	15:31	3.34	4.52	3.63	4.51	降雨なし	南東	新規追加
原町区深野字中川原(木戸内橋付近)	8:43	1.10	1.51	1.08	1.52	降雨なし	南東	
原町区北新田字諏訪(北新田運動場)	11:42	0.59	0.94	0.81	1.36	降雨なし	南東	
原町区下北高平字古館(高平小学校校庭)	11:33	0.52	0.71	0.57	0.90	降雨なし	南東	
原町区上北高平字高松(青田酒店交差点付近)	11:50	0.79	1.35	0.61	0.96	降雨なし	南東	

※塗りつぶし部分は新規測定箇所