

南相馬市 環境放射線モニタリング結果

平成23年10月1日
測定器: NaIシンチレーション式サーベイメータ

測定場所	測定時刻	測定値 ($\mu\text{Sv/h}$)		前日測定値 ($\mu\text{Sv/h}$)		天候	風向	備考
		地上1m	地上1cm	地上1m	地上1cm			
鹿島区鹿島字広町(鹿島小学校校庭)	10:48	0.08	0.09	0.08(0.10)	0.08	降雨なし	北西	表土除染作業終了(8/7 除染前:地上1cm 1.07 $\mu\text{Sv/h}$)
鹿島区西町一丁目(鹿島区役所)	10:15	0.26	0.37	0.28	0.38	降雨なし	北西	
鹿島区西町3丁目(かしま保育園園庭)	10:20	0.14	0.11	0.14(0.13)	0.09	降雨なし	北西	表土除染作業終了(8/28 除染前:地上1cm 0.76 $\mu\text{Sv/h}$)
鹿島区寺内字迎田(さくらホール駐車場)	10:00	0.52	0.69	0.52(0.15)	0.67	降雨なし	北西	
鹿島区寺内字落合(鹿島中学校校庭)	9:53	0.10	0.09	0.11(0.10)	0.10	降雨なし	北西	表土除染作業終了(8/3 除染前:地上1cm 1.02 $\mu\text{Sv/h}$)
鹿島区南屋形字北原(八沢小学校正門)	10:42	0.11	0.11	0.12(0.10)	0.11	降雨なし	北西	表土除染作業終了(8/19 除染前:地上1cm 0.37 $\mu\text{Sv/h}$)
鹿島区上栢窪字石淵(上栢窪停留所付近)	9:20	0.87	1.07	0.87	1.01	降雨なし	北西	
鹿島区角川原字前川原(前川原体育館出入口付近)	9:36	0.24	0.26	0.23(0.13)	0.26	降雨なし	北西	
鹿島区横手字北原田(国道6号線待避所付近)	10:30	0.35	0.50	0.35	0.44	降雨なし	北西	
鹿島区山下字田尻(御山橋付近)	9:30	0.74	0.84	0.72	0.89	降雨なし	北西	
鹿島区浮田字1丁目(上真野小学校校庭)	9:41	0.10	0.10	0.10(0.10)	0.09	降雨なし	北西	表土除染作業終了(8/12 除染前:地上1cm 0.25 $\mu\text{Sv/h}$)
鹿島区小山田字柿ノ内(大日橋付近)	9:46	0.50	0.73	0.47	0.70	降雨なし	北西	
鹿島区小池字原畑(デイリーヤマザキ鹿島小池店付近)	8:50	0.51	1.00	0.50	0.95	降雨なし	北西	
鹿島区檀原字立目石(立見石橋中央付近)	8:57	0.89	1.36	0.88	1.35	降雨なし	北西	
鹿島区檀原字堂平(檀原公民館付近)	8:32	1.82	-	1.84	-	降雨なし	北西	県測定
鹿島区檀原字百枚(山岸停留所付近)	9:05	1.55	2.19	1.60	2.14	降雨なし	北西	
鹿島区檀原字地藏木(坂下橋付近)	13:48	2.84	3.17	2.89	3.24	降雨なし	北西	
原町区南町四丁目(松栄高校付近)	15:14	0.69	1.11	0.68	1.14	降雨なし	北西	
原町区下渋佐字後川(災害廃棄物仮置場)	11:40	0.12	0.09	0.10	0.10	降雨なし	北西	
原町区益田字塩釜(太田生涯学習センター)	15:01	0.64	0.76	0.63	0.83	降雨なし	北西	
原町区下太田字川内迫(日立建機予定地付近)	15:06	0.42	0.66	0.44	0.73	降雨なし	北西	
原町区上太田字陣ヶ崎(陣ヶ崎二ごみ集積所付近)	15:21	1.00	1.19	0.99	1.19	降雨なし	北西	
原町区矢川原字堂ノ前(矢川原公会堂)	14:44	1.02	1.46	1.05	1.52	降雨なし	北西	
原町区片倉字市渡戸(片倉公会堂)	14:39	1.34	1.60	1.43	1.64	降雨なし	北西	9/25路面除染作業終了(9/24 除染前:地上1cm 2.08 $\mu\text{Sv/h}$)
原町区馬場字下荒井(岡田商店付近)	15:36	0.88	1.24	0.86	1.23	降雨なし	北西	
原町区馬場字薬師前(バス転回所付近)	14:33	2.34	3.21	2.38	3.31	降雨なし	北西	
原町区馬場字地切(地切溜池付近)	14:25	1.80	2.55	1.84	2.63	降雨なし	北西	
原町区大木戸字松島(フレスコキクチ大木戸店交差点付近)	15:29	0.84	1.03	0.88	1.07	降雨なし	北西	
原町区大木戸字西原(石神第二小学校校庭)	15:43	0.20	0.22	0.19	0.18	降雨なし	北西	9/8グラウンド表土除染作業中(9/7 除染前:地上1cm 1.49 $\mu\text{Sv/h}$)
原町区石神字高茂内(字杉内境界T字路交差点付近)	16:10	0.89	1.22	0.94	1.22	降雨なし	北西	
原町区押釜字岡谷地(押釜集落センター駐車場)	15:55	1.47	2.38	1.50	2.44	降雨なし	北西	
原町区高倉字神前(高倉公会堂付近)	14:13	2.42	2.85	2.49	2.85	降雨なし	北西	
原町区大谷字石田(電柱高の倉庫36号付近)	14:00	1.97	2.56	1.97	2.69	降雨なし	北西	
原町区大谷字砂利(大谷共同墓地付近)	14:05	1.99	2.86	2.12	3.17	降雨なし	北西	
原町区大原字社地神(ドライブイン大原付近)	13:38	2.67	3.21	2.78	3.31	降雨なし	北西	
原町区信田沢字馬場田(原町IC入口交差点付近)	13:29	1.14	1.46	1.16	1.54	降雨なし	北西	
原町区深野字中川原(木戸内橋付近)	8:42	0.85	1.23	0.82	1.15	降雨なし	北西	
原町区北長野字北原田(石神第一小学校校庭)	13:20	0.24	0.21	0.27	0.21	降雨なし	北西	9/8グラウンド表土除染作業中(9/7 除染前:地上1cm 1.12 $\mu\text{Sv/h}$)
原町区北新田字諏訪(北新田運動場)	13:05	0.72	1.08	0.72	1.06	降雨なし	北西	
原町区上北高平字高松(青田酒店交差点付近)	11:10	0.43	0.59	0.45	0.62	降雨なし	北西	
原町区上北高平東高松(クリーン原町センター正門前)	11:01	0.62	0.80	0.61	0.77	降雨なし	北西	
原町区下北高平字古館(高平小学校校庭)	11:17	0.17	0.10	0.44	0.65	降雨なし	北西	表土除染作業中
原町区金沢字道金沢(あぶくま環境協業組合駐車場)	11:23	0.37	0.36	0.37	0.35	降雨なし	北西	

※ ()内は屋内の測定数値