## 南相馬市 環境放射線モニタリング結果

平成23年10月13日 測定器:NaIシンチレーション式サーベイメータ

測定場所		測定値 (μSv/h)		前日測定値 ( <i>μ</i> Sv/h)		天候	風向	測定器: Naiシンチレーション式サーベイメータ 備考
		地上1m	地上1cm	地上1m	地上1cm			
鹿島区鹿島字広町(鹿島小学校校庭)	10:57	0.09(0.10)	0.09	0.09(0.10)	0.09	降雨なし	無風	表土除染作業終了(8/7 除染前:地上1cm 1.07 μ Sv/h )
鹿島区西町一丁目(鹿島区役所)	10:23	0.27	0.36	0.27	0.36	降雨なし	無風	
鹿島区西町三丁目(かしま保育園園庭)	10:33	0.13(0.11)	0.10	0.13(0.13)	0.11	降雨なし	無風	表土除染作業終了(8/28 除染前:地上1cm 0.76 μ Sv/h )
鹿島区寺内字迎田(さくらホール駐車場)	10:05	0.54(0.15)	0.65	0.55(0.15)	0.67	降雨なし	無風	
鹿島区寺内字落合(鹿島中学校校庭)	9:54	0.10(0.11)	0.09	0.10(0.10)	0.09	降雨なし	無風	表土除染作業終了(8/3 除染前:地上1cm 1.02 μ Sv/h )
鹿島区南屋形字北原(八沢小学校正門)	10:50	0.11(0.10)	0.10	0.11(0.10)	0.10	降雨なし	無風	表土除染作業終了(8/19 除染前:地上1cm 0.37 μ Sv/h )
鹿島区上栃窪字石渕(上栃窪停留所付近)	9:21	0.85	1.01	0.86	1.01	降雨なし	無風	
鹿島区角川原字前川原(前川原体育館出入り口付近)	9:37	0.23(0.13)	0.26	0.23(0.13)	0.24	降雨なし	無風	
鹿島区横手字北原田(国道6号線待避所付近)	10:40	0.34	0.42	0.33	0.43	降雨なし	無風	
鹿島区山下字田尻(御山橋付近)	9:30	0.69	0.89	0.71	0.89	降雨なし	無風	
鹿島区浮田字一丁田(上真野小学校校庭)	9:42	0.08(0.10)	0.09	0.09(0.11)	0.09	降雨なし	無風	表土除染作業終了(8/12 除染前:地上1cm 0.25 μ Sv/h )
鹿島区小山田字柿ノ内(大日橋付近)	9:50	0.46	0.71	0.46	0.72	降雨なし	無風	
鹿島区小池字原畑 (デイリーヤマザキ鹿島小池店付近)	8:51	0.53	0.94	0.52	0.95	降雨なし	無風	
鹿島区橲原字立目石(立見石橋中央付近)	8:58	0.87	1.32	0.88	1.35	降雨なし	無風	
鹿島区橲原字堂平(橲原公民館付近)	8:31	1.77	-	1.76	-	降雨なし	無風	県測定
鹿島区橲原字百枚(山岸停留所付近)	9:05	1.52	2.10	1.54	2.10	降雨なし	無風	
鹿島区橲原字地蔵木(坂下橋付近)	13:48	2.79	3.26	2.81	3.24	降雨なし	無風	
原町区南町四丁目(松栄高校付近)	15:26	0.69	1.11	0.69	1.13	降雨なし	無風	
原町区下渋佐字後川(災害廃棄物仮置場)	11:46	0.10	0.10	0.10	0.10	降雨なし	無風	
原町区益田字塩釜(太田生涯学習センター)	15:05	0.61	0.74	0.62	0.76	降雨なし	無風	
原町区下太田字川内迫(日立建機予定地付近)	15:15	0.42	0.71	0.44	0.69	降雨なし	無風	
原町区上太田字陣ヶ崎(陣ヶ崎二ごみ集積所付近)	15:35	0.97	1.17	0.99	1.26	降雨なし	無風	
原町区矢川原字堂ノ前(矢川原公会堂)	14:50	0.86	1.22	0.87	1.24	降雨なし	無風	
原町区片倉字市渡戸(片倉公会堂)	14:43	1.32	1.57	1.33	1.64	降雨なし	無風	9/25路面除染作業終了(9/24 除染前:地上1cm 2.08 μ Sv/h )
原町区馬場字下荒井(岡田商店付近)	15:50	0.85	1.18	0.89	1.26	降雨なし	無風	
原町区馬場字薬師前(バス転回所付近)	14:36	2.33	3.04	2.35	3.10	降雨なし	無風	
原町区馬場字地切(地切溜池付近)	14:28	1.79	2.60	1.81	2.63	降雨なし	無風	
原町区大木戸字松島(フレスコキクチ大木戸店交差点付近)	15:43	0.82	1.06	0.84	1.10	降雨なし	無風	
原町区大木戸字西原 (石神第二小学校校庭)	15:55	0.17	0.15	0.18	0.16	降雨なし	無風	9/8グラウンド表土除染作業中(9/7 除染前:地上1cm 1.49 $\mu$ Sv/h )
原町区石神字高茂内 (字杉内境界T字路交差点付近)	16:12	0.90	1.18	0.87	1.27	降雨なし	無風	
原町区押釜字岡谷地(押釜集落センター駐車場)	16:02	1.45	2.33	1.47	2.40	降雨なし	無風	
原町区高倉字神前(高倉公会堂付近)	14:15	2.42	2.74	2.41	2.83	降雨なし	無風	
原町区大谷字石田 (電柱高の倉線36号付近)	14:02	1.86	2.53	1.93	2.61	降雨なし	無風	
原町区大谷字砂利(大谷共同墓地付近)	14:08	1.90	2.84	1.94	2.88	降雨なし	無風	
原町区大原字社地神(ドライブイン大原付近)	13:38	2.71	3.15	2.72	3.13	降雨なし	無風	
原町区信田沢字馬場田 (原町IC入口交差点付近)	13:28	1.11	1.43	1.11	1.49	降雨なし	無風	
原町区深野字中川原(木戸内橋付近)	8:41	0.82	1.19	0.82	1.22	降雨なし	無風	
原町区北長野字北原田(石神第一小学校校庭)	13:17	0.16	0.15	0.24	0.20	降雨なし	無風	9/8グラウンド表土除染作業中(9/7 除染前:地上1cm 1.12 μ Sv/h )
原町区北新田字諏訪(北新田運動場)	13:11	0.73	1.07	0.70	1.05	降雨なし	無風	
原町区上北高平字高松(青田酒店交差点付近)	11:20	0.45	0.58	0.44	0.60	降雨なし	無風	
原町区上北高平東高松(クリーン原町センター正門前)	11:15	0.55	0.73	0.56	0.74	降雨なし	無風	
原町区下北高平字古舘(高平小学校校庭)	11:31	0.11	0.10	0.13	0.11	降雨なし	無風	10/1グラウンド表土除染作業中(9/30 除染前:地上1cm 0.65 $\mu$ Sv/h )
原町区金沢字道金沢(あぶくま環境協業組合駐車場)	11:36	0.34	0.34	0.36	0.35	降雨なし	無風	※ ( )内は屋内の測定数値