

南相馬市 環境放射線モニタリング結果

平成23年11月17日
測定器: NaIシンチレーション式サーベイメータ

測定場所	測定時刻	測定値 ($\mu\text{Sv/h}$)		前日測定値 ($\mu\text{Sv/h}$)		天候	風向	備考
		地上1m	地上1cm	地上1m	地上1cm			
鹿島区鹿島字広町(鹿島小学校校庭)	10:50	0.09(0.10)	0.09	0.08(0.11)	0.08	降雨なし	北西	表土除染作業終了(8/7 除染前:地上1cm 1.07 $\mu\text{Sv/h}$)
鹿島区西町一丁目(鹿島区役所)	10:15	0.28	0.37	0.26	0.36	降雨なし	北西	
鹿島区西町三丁目(かしま保育園園庭)	10:25	0.13(0.13)	0.12	0.12(0.13)	0.11	降雨なし	北西	表土除染作業終了(8/28 除染前:地上1cm 0.76 $\mu\text{Sv/h}$)
鹿島区寺内字迎田(さくらホール駐車場)	10:03	0.53(0.13)	0.64	0.53(0.14)	0.69	降雨なし	北西	
鹿島区寺内字落合(鹿島中学校校庭)	9:55	0.10(0.12)	0.09	0.10(0.11)	0.10	降雨なし	北西	表土除染作業終了(8/3 除染前:地上1cm 1.02 $\mu\text{Sv/h}$)
鹿島区南屋形字北原(八沢小学校正門)	10:40	0.11(0.11)	0.10	0.12(0.10)	0.12	降雨なし	北西	表土除染作業終了(8/19 除染前:地上1cm 0.37 $\mu\text{Sv/h}$)
鹿島区上栢窪字石淵(上栢窪停留所付近)	9:20	0.87	1.02	0.85	1.04	降雨なし	北西	
鹿島区角川原字前川原(前川原体育館出入り口付近)	9:35	0.24(0.13)	0.25	0.24(0.12)	0.27	降雨なし	北西	
鹿島区横手字北原田(国道6号線待避所付近)	10:32	0.35	0.43	0.34	0.43	降雨なし	北西	
鹿島区山下字田尻(御山橋付近)	9:27	0.76	0.86	0.73	0.84	降雨なし	北西	
鹿島区浮田字一丁目(上真野小学校校庭)	9:41	0.09(0.11)	0.09	0.10(0.11)	0.09	降雨なし	北西	表土除染作業終了(8/12 除染前:地上1cm 0.25 $\mu\text{Sv/h}$)
鹿島区小山田字柿ノ内(大日橋付近)	9:45	0.51	0.75	0.48	0.76	降雨なし	北西	
鹿島区小池字原畑(デイリーヤマザキ鹿島小池店付近)	8:50	0.54	0.99	0.54	1.03	降雨なし	北西	
鹿島区檀原字立目石(立見石橋中央付近)	8:56	0.88	1.36	0.87	1.35	降雨なし	北西	
鹿島区檀原字堂平(檀原公民館付近)	8:36	1.69	-	1.75	-	降雨なし	北西	県測定
鹿島区檀原字百枚(山岸停留所付近)	9:05	1.60	2.24	1.56	2.21	降雨なし	北西	
鹿島区檀原字地藏木(坂下橋付近)	13:47	2.75	3.28	2.75	3.23	降雨なし	北西	
原町区南町四丁目(松栄高校付近)	15:27	0.67	1.10	0.68	1.13	降雨なし	北西	
原町区下渋佐字後川(災害廃棄物仮置場)	11:35	0.11	0.10	0.09	0.10	降雨なし	北西	
原町区益田字塩釜(太田生涯学習センター)	15:06	0.55	0.70	0.57	0.73	降雨なし	北西	
原町区下太田字川内迫(日立建機予定地付近)	15:15	0.44	0.71	0.44	0.70	降雨なし	北西	
原町区上太田字陣ヶ崎(陣ヶ崎二ごみ集積所付近)	15:35	1.00	1.23	0.99	1.20	降雨なし	北西	
原町区矢川原字堂ノ前(矢川原公会堂)	14:52	0.90	1.22	0.92	1.28	降雨なし	北西	
原町区片倉字市渡戸(片倉公会堂)	14:44	1.38	1.60	1.38	1.66	降雨なし	北西	9/25路面除染作業終了(9/24 除染前:地上1cm 2.08 $\mu\text{Sv/h}$)
原町区馬場字下荒井(岡田商店付近)	15:48	0.85	1.21	0.86	1.19	降雨なし	北西	
原町区馬場字薬師前(バス転回所付近)	14:38	2.33	3.07	2.40	3.11	降雨なし	北西	
原町区馬場字地切(地切溜池付近)	14:28	1.83	2.55	1.87	2.54	降雨なし	北西	
原町区大木戸字松島(フレスコキキチ大木戸店交差点付近)	15:42	0.84	1.12	0.88	1.15	降雨なし	北西	
原町区大木戸字西原(石神第二小学校校庭)	16:10	0.15	0.14	0.14	0.13	降雨なし	北西	10/14表土除染作業終了(9/7 除染前:地上1cm 1.49 $\mu\text{Sv/h}$)
原町区石神字高茂内(字衫内境界T字路交差点付近)	16:05	0.74	0.93	0.71	0.90	降雨なし	北西	10/16路面除染作業終了(10/15 除染前:地上1cm 1.12 $\mu\text{Sv/h}$)
原町区押釜字岡谷地(押釜集落センター駐車場)	15:58	1.48	2.38	1.50	2.37	降雨なし	北西	
原町区高倉字神前(高倉公会堂付近)	14:12	2.42	2.73	2.42	2.76	降雨なし	北西	
原町区大谷字石田(電柱高の倉線36号付近)	14:00	1.93	2.63	1.89	2.63	降雨なし	北西	
原町区大谷字砂利(大谷共同墓地付近)	14:05	1.91	2.90	1.91	2.89	降雨なし	北西	
原町区大原字社地神(ドライブイン大原付近)	13:38	2.76	3.29	2.74	3.28	降雨なし	北西	
原町区信田沢字馬場田(原町IC入口交差点付近)	13:28	1.10	1.49	1.12	1.49	降雨なし	北西	
原町区深野字中川原(木戸内橋付近)	8:43	0.83	1.22	0.84	1.24	降雨なし	北西	
原町区北長野字北原田(石神第一小学校校庭)	13:20	0.13	0.12	0.13	0.13	降雨なし	北西	10/31表土除染作業終了(9/7 除染前:地上1cm 1.12 $\mu\text{Sv/h}$)
原町区北新田字諏訪(北新田運動場)	13:10	0.72	1.03	0.71	1.10	降雨なし	北西	
原町区上北高平字高松(青田酒店交差点付近)	11:10	0.45	0.59	0.45	0.62	降雨なし	北西	
原町区上北高平東高松(クリーン原町センター正門前)	11:04	0.56	0.75	0.57	0.76	降雨なし	北西	
原町区下北高平字古館(高平小学校校庭)	11:17	0.08	0.08	0.10	0.08	降雨なし	北西	10/21表土除染作業終了(9/30 除染前:地上1cm 0.65 $\mu\text{Sv/h}$)
原町区金沢字道金沢(あぶくま環境協業組合駐車場)	11:25	0.37	0.38	0.36	0.36	降雨なし	北西	

※ ()内は屋内の測定数値