

南相馬市 環境放射線モニタリング結果

平成23年12月26日
測定器: NaIシンチレーション式サーベイメータ

| 測定場所 | 測定時刻 | 測定値 (μ Sv/h) | | 前日測定値 (μ Sv/h) | | 天候 | 風向 | 備考 |
|-----------------------------|-------|----------------------|-------|------------------------|-------|------|----|---|
| | | 地上1m | 地上1cm | 地上1m | 地上1cm | | | |
| 鹿島区鹿島字広町(鹿島小学校校庭) | 10:53 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 降雨なし | 北西 | 表土除染作業終了(8/7 除染前:地上1cm 1.07 μ Sv/h) |
| 鹿島区西町一丁目(鹿島区役所) | 10:27 | 0.27 | 0.36 | 0.29 | 0.35 | 降雨なし | 北西 | |
| 鹿島区西町三丁目(かしま保育園園庭) | 10:35 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 降雨なし | 北西 | 表土除染作業終了(8/28 除染前:地上1cm 0.76 μ Sv/h) |
| 鹿島区寺内字迎田(さくらホール駐車場) | 10:12 | 0.54 | 0.70 | 0.52 | 0.67 | 降雨なし | 北西 | |
| 鹿島区寺内字落合(鹿島中学校校庭) | 10:05 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 降雨なし | 北西 | 表土除染作業終了(8/3 除染前:地上1cm 1.02 μ Sv/h) |
| 鹿島区南屋形字北原(八沢小学校正門) | 10:47 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 降雨なし | 北西 | 表土除染作業終了(8/19 除染前:地上1cm 0.37 μ Sv/h) |
| 鹿島区上栢窪字石測(上栢窪停留所付近) | 9:30 | 0.81 | 0.83 | 0.87 | 1.05 | 積雪あり | 北西 | |
| 鹿島区角川原字前川原(前川原体育館出入り口付近) | 9:49 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 降雨なし | 北西 | 屋内未使用のため屋内での測定なし |
| 鹿島区横手字北原田(国道6号線待避所付近) | 10:40 | 0.33 | 0.43 | 0.33 | 0.39 | 降雨なし | 北西 | |
| 鹿島区山下字田尻(御山橋付近) | 9:44 | 0.73 | 0.87 | 0.76 | 0.88 | 降雨なし | 北西 | |
| 鹿島区浮田字一丁目(上真野小学校校庭) | 9:55 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 降雨なし | 北西 | 表土除染作業終了(8/12 除染前:地上1cm 0.25 μ Sv/h) |
| 鹿島区小山田字柿ノ内(大日橋付近) | 9:59 | 0.49 | 0.70 | 0.47 | 0.73 | 降雨なし | 北西 | |
| 鹿島区小池字原畑(デイリーヤマザキ鹿島小池店付近) | 8:55 | 0.52 | 0.98 | 0.50 | 0.94 | 降雨なし | 北西 | |
| 鹿島区檀原字立目石(立見石橋中央付近) | 9:02 | 0.86 | 1.33 | 0.86 | 1.33 | 降雨なし | 北西 | |
| 鹿島区檀原字堂平(檀原公民館付近) | 9:08 | 1.73 | 2.24 | 1.73 | 2.22 | 降雨なし | 北西 | |
| 鹿島区檀原字百枚(山岸停留所付近) | 9:13 | 1.55 | 2.12 | 1.55 | 2.13 | 降雨なし | 北西 | |
| 鹿島区檀原字地藏木(坂下橋付近) | 13:40 | 2.71 | 3.14 | 2.76 | 3.26 | 積雪あり | 北西 | |
| 原町区南町四丁目(松栄高校付近) | 15:28 | 0.67 | 1.09 | 0.68 | 1.08 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区下渋佐字後川(災害廃棄物仮置場) | 11:30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区益田字塩釜(太田生涯学習センター) | 15:05 | 0.57 | 0.69 | 0.56 | 0.71 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区下太田字川内迫(日立建機予定地付近) | 15:17 | 0.44 | 0.69 | 0.44 | 0.70 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区上太田字陣ヶ崎(陣ヶ崎二ごみ集積所付近) | 15:40 | 0.98 | 1.19 | 1.01 | 1.18 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区矢川原字前(矢川原公会堂) | 14:45 | 0.90 | 1.25 | 0.89 | 1.24 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区片倉字市渡戸(片倉公会堂) | 14:35 | 1.37 | 1.61 | 1.32 | 1.56 | 降雨なし | 北西 | 9/25路面除染作業終了(9/24 除染前:地上1cm 2.08 μ Sv/h) |
| 原町区馬場字下荒井(岡田商店付近) | 15:54 | 0.86 | 1.21 | 0.87 | 1.16 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区馬場字薬師前(バス転回所付近) | 14:30 | 2.35 | 3.07 | 2.35 | 3.01 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区馬場字地切(地切溜池付近) | 14:21 | 1.83 | 2.45 | 1.79 | 2.49 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区大木戸字松島(フレスコキクチ大木戸店交差点付近) | 15:47 | 0.87 | 1.20 | 0.86 | 1.17 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区大木戸字西原(石神第二小学校校庭) | 16:00 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 降雨なし | 北西 | 10/14表土除染作業終了(9/7 除染前:地上1cm 1.49 μ Sv/h) |
| 原町区石神字高茂内(字杉内境界T字路交差点付近) | 16:10 | 0.69 | 0.93 | 0.67 | 0.86 | 降雨なし | 北西 | 10/16路面除染作業終了(10/15 除染前:地上1cm 1.12 μ Sv/h) |
| 原町区押釜字岡谷地(押釜集落センター駐車場) | 16:05 | 1.45 | 2.33 | 1.44 | 2.35 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区高倉字神前(高倉公会堂付近) | 14:05 | 2.41 | 2.85 | 2.44 | 2.82 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区大谷字石田(電柱高の倉線36号付近) | 13:52 | 1.89 | 2.60 | 1.89 | 2.56 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区大谷字砂利(大谷共同墓地付近) | 13:55 | 1.91 | 2.85 | 1.89 | 2.91 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区大原字社地神(ドライブイン大原付近) | 13:32 | 2.74 | 3.12 | 2.75 | 3.24 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区信田沢字馬場田(原町IC入口交差点付近) | 13:25 | 1.08 | 1.45 | 1.07 | 1.46 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区深野字中川原(木戸内橋付近) | 8:47 | 0.82 | 1.17 | 0.85 | 1.17 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区北長野字北原田(石神第一小学校校庭) | 13:19 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 降雨なし | 北西 | 10/31表土除染作業終了(9/7 除染前:地上1cm 1.12 μ Sv/h) |
| 原町区北新田字諏訪(北新田運動場) | 13:11 | 0.83 | 0.96 | 0.84 | 0.98 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区上北高平字高松(青田酒店交差点付近) | 11:10 | 0.42 | 0.61 | 0.44 | 0.59 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区上北高平東高松(グリーン原町センター正門前) | 11:05 | 0.54 | 0.74 | 0.53 | 0.69 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区下北高平字古館(高平小学校校庭) | 11:15 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 降雨なし | 北西 | 10/21表土除染作業終了(9/30 除染前:地上1cm 0.65 μ Sv/h) |
| 原町区金沢字道金沢(あぶくま環境協業組合駐車場) | 11:23 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区本町二丁目(南相馬市役所) | 16:35 | 0.45 | 0.63 | 0.44 | 0.63 | 降雨なし | 北西 | |