

南相馬市 環境放射線モニタリング結果

平成23年12月29日
測定器: NaIシンチレーション式サーベイメータ

測定場所	測定時刻	測定値 (μ Sv/h)		前日測定値 (μ Sv/h)		天候	風向	備考
		地上1m	地上1cm	地上1m	地上1cm			
鹿島区鹿島字広町(鹿島小学校校庭)	10:50	0.08	0.09	0.08	0.09	降雨なし	北西	表土除染作業終了(8/7 除染前:地上1cm 1.07 μ Sv/h)
鹿島区西町一丁目(鹿島区役所)	10:16	0.27	0.35	0.26	0.36	降雨なし	北西	
鹿島区西町三丁目(かしま保育園園庭)	10:23	0.13	0.13	0.12	0.11	降雨なし	北西	表土除染作業終了(8/28 除染前:地上1cm 0.76 μ Sv/h)
鹿島区寺内字迎田(さくらホール駐車場)	10:00	0.54	0.70	0.56	0.72	降雨なし	北西	
鹿島区寺内字落合(鹿島中学校校庭)	9:55	0.10	0.10	0.09	0.10	降雨なし	北西	表土除染作業終了(8/3 除染前:地上1cm 1.02 μ Sv/h)
鹿島区南屋形字北原(八沢小学校正門)	10:40	0.11	0.10	0.11	0.10	降雨なし	北西	表土除染作業終了(8/19 除染前:地上1cm 0.37 μ Sv/h)
鹿島区上栢窪字石測(上栢窪停留所付近)	9:20	0.85	1.03	0.82	1.04	降雨なし	北西	
鹿島区角川原字前川原(前川原体育館出入り口付近)	9:38	0.24	0.24	0.24	0.25	降雨なし	北西	屋内未使用のため屋内での測定なし
鹿島区横手字北原田(国道6号線待避所付近)	10:30	0.35	0.42	0.34	0.40	降雨なし	北西	
鹿島区山下字田尻(御山橋付近)	9:28	0.73	0.88	0.75	0.86	降雨なし	北西	
鹿島区浮田字一丁目(上真野小学校校庭)	9:43	0.10	0.10	0.09	0.10	降雨なし	北西	表土除染作業終了(8/12 除染前:地上1cm 0.25 μ Sv/h)
鹿島区小山田字柿ノ内(大日橋付近)	9:48	0.48	0.72	0.47	0.73	降雨なし	北西	
鹿島区小池字原畑(デイリーヤマザキ鹿島小池店付近)	8:48	0.51	0.96	0.50	0.97	降雨なし	北西	
鹿島区檀原字立目石(立見石橋中央付近)	8:53	0.90	1.32	0.90	1.34	降雨なし	北西	
鹿島区檀原字堂平(檀原公民館付近)	9:00	1.77	2.35	1.74	2.27	降雨なし	北西	
鹿島区檀原字百枚(山岸停留所付近)	9:10	1.55	2.18	1.52	2.17	降雨なし	北西	
鹿島区檀原字地藏木(坂下橋付近)	13:37	2.73	3.21	2.72	3.21	降雨なし	北西	
原町区南町四丁目(松栄高校付近)	15:22	0.67	1.08	0.69	1.13	降雨なし	北西	
原町区下洪佐字後川(災害廃棄物仮置場)	11:35	0.10	0.09	0.11	0.11	降雨なし	北西	
原町区益田字塩釜(太田生涯学習センター)	14:58	0.56	0.69	0.57	0.69	降雨なし	北西	
原町区下太田字川内迫(日立建機予定地付近)	15:10	0.44	0.69	0.43	0.72	降雨なし	北西	
原町区上太田字陣ヶ崎(陣ヶ崎二ごみ集積所付近)	15:31	0.99	1.19	0.99	1.15	降雨なし	北西	
原町区矢川原字ノ前(矢川原公会堂)	14:26	0.88	1.25	0.89	1.26	降雨なし	北西	
原町区片倉字市渡戸(片倉公会堂)	14:21	1.35	1.58	1.35	1.62	降雨なし	北西	9/25路面除染作業終了(9/24 除染前:地上1cm 2.08 μ Sv/h)
原町区馬場字下荒井(岡田商店付近)	15:43	0.87	1.17	0.86	1.17	降雨なし	北西	
原町区馬場字薬師前(バス転回所付近)	14:15	2.32	3.05	2.32	3.07	降雨なし	北西	
原町区馬場字地切(地切溜池付近)	14:09	1.76	2.43	1.82	2.48	降雨なし	北西	
原町区大木戸字松島(フレスコキクチ大木戸店交差点付近)	15:38	0.87	1.17	0.83	1.18	降雨なし	北西	
原町区大木戸字西原(石神第二小学校校庭)	15:50	0.13	0.14	0.13	0.13	降雨なし	北西	10/14表土除染作業終了(9/7 除染前:地上1cm 1.49 μ Sv/h)
原町区石神字高茂内(字杉内境界T字路交差点付近)	16:11	0.69	0.91	0.73	0.87	降雨なし	北西	10/16路面除染作業終了(10/15 除染前:地上1cm 1.12 μ Sv/h)
原町区押釜字岡谷地(押釜集落センター駐車場)	16:01	1.40	2.36	1.43	2.34	降雨なし	北西	
原町区高倉字神前(高倉公会堂付近)	13:59	2.39	2.83	2.41	2.84	降雨なし	北西	
原町区大谷字石田(電柱高の倉線36号付近)	13:49	1.88	2.55	1.88	2.56	降雨なし	北西	
原町区大谷字砂利(大谷共同墓地付近)	13:54	1.87	2.88	1.89	2.87	降雨なし	北西	
原町区大原字社地神(ドライブイン大原付近)	13:30	2.73	3.12	2.72	3.13	降雨なし	北西	
原町区信田沢字馬場田(原町IC入口交差点付近)	13:23	1.05	1.44	1.04	1.45	降雨なし	北西	
原町区深野字中川原(木戸内橋付近)	8:42	0.81	1.23	0.82	1.20	降雨なし	北西	
原町区北長野字北原田(石神第一小学校校庭)	13:15	0.13	0.11	0.13	0.12	降雨なし	北西	10/31表土除染作業終了(9/7 除染前:地上1cm 1.12 μ Sv/h)
原町区北新田字諏訪(北新田運動場)	13:08	0.82	0.97	0.82	0.97	降雨なし	北西	
原町区上北高平字高松(青田酒店交差点付近)	11:05	0.43	0.60	0.43	0.61	降雨なし	北西	
原町区上北高平東高松(グリーン原町センター正門前)	11:00	0.57	0.75	0.57	0.75	降雨なし	北西	
原町区下北高平字古館(高平小学校校庭)	11:15	0.10	0.09	0.09	0.09	降雨なし	北西	10/21表土除染作業終了(9/30 除染前:地上1cm 0.65 μ Sv/h)
原町区金沢字道金沢(あぶくま環境協業組合駐車場)	11:24	0.36	0.37	0.37	0.39	降雨なし	北西	
原町区本町二丁目(南相馬市役所)	16:28	0.44	0.59	0.42	0.68	降雨なし	北西	