

南相馬市 環境放射線モニタリング結果

平成23年12月30日  
測定器: NaIシンチレーション式サーベイメータ

測定場所	測定時刻	測定値 ( $\mu$ Sv/h)		前日測定値 ( $\mu$ Sv/h)		天候	風向	備考
		地上1m	地上1cm	地上1m	地上1cm			
鹿島区鹿島字広町(鹿島小学校校庭)	11:20	0.09	0.09	0.08	0.09	降雨なし	北西	表土除染作業終了(8/7 除染前:地上1cm 1.07 $\mu$ Sv/h )
鹿島区西町一丁目(鹿島区役所)	10:48	0.35	0.45	0.27	0.35	降雨なし	北西	
鹿島区西町三丁目(かしま保育園園庭)	10:57	0.14	0.12	0.13	0.13	降雨なし	北西	表土除染作業終了(8/28 除染前:地上1cm 0.76 $\mu$ Sv/h )
鹿島区寺内字迎田(さくらホール駐車場)	10:40	0.50	0.66	0.54	0.70	降雨なし	北西	
鹿島区寺内字落合(鹿島中学校校庭)	10:27	0.09	0.08	0.10	0.10	降雨なし	北西	表土除染作業終了(8/3 除染前:地上1cm 1.02 $\mu$ Sv/h )
鹿島区南屋形字北原(八沢小学校正門)	11:12	0.11	0.12	0.11	0.10	降雨なし	北西	表土除染作業終了(8/19 除染前:地上1cm 0.37 $\mu$ Sv/h )
鹿島区上栢窪字石測(上栢窪停留所付近)	9:36	0.78	1.03	0.85	1.03	降雨なし	北西	
鹿島区角川原字前川原(前川原体育館出入り口付近)	9:54	0.25	0.26	0.24	0.24	降雨なし	北西	屋内未使用のため屋内での測定なし
鹿島区横手字北原田(国道6号線待避所付近)	11:04	0.32	0.40	0.35	0.42	降雨なし	北西	
鹿島区山下字田尻(御山橋付近)	9:46	0.74	0.81	0.73	0.88	降雨なし	北西	
鹿島区浮田字一丁目(上真野小学校校庭)	10:03	0.10	0.10	0.10	0.10	降雨なし	北西	表土除染作業終了(8/12 除染前:地上1cm 0.25 $\mu$ Sv/h )
鹿島区小山田字柿ノ内(大日橋付近)	10:12	0.50	0.71	0.48	0.72	降雨なし	北西	
鹿島区小池字原畑(デイリーヤマザキ鹿島小池店付近)	8:58	0.49	0.94	0.51	0.96	降雨なし	北西	
鹿島区檀原字立目石(立見石橋中央付近)	9:07	0.88	1.28	0.90	1.32	降雨なし	北西	
鹿島区檀原字堂平(檀原公民館付近)	9:14	1.70	2.18	1.77	2.35	降雨なし	北西	
鹿島区檀原字百枚(山岸停留所付近)	9:22	1.50	2.07	1.55	2.18	降雨なし	北西	
鹿島区檀原字地藏木(坂下橋付近)	13:46	2.69	3.17	2.73	3.21	降雨なし	北西	
原町区南町四丁目(松栄高校付近)	15:18	0.69	1.09	0.67	1.08	降雨なし	北西	
原町区下洪佐字後川(災害廃棄物仮置場)	12:01	0.12	0.11	0.10	0.09	降雨なし	北西	
原町区益田字塩釜(太田生涯学習センター)	14:48	0.54	0.69	0.56	0.69	降雨なし	北西	
原町区下太田字川内迫(日立建機予定地付近)	18:09	0.48	0.65	0.44	0.69	降雨なし	北西	
原町区上太田字陣ヶ崎(陣ヶ崎二ごみ集積所付近)	15:27	0.97	1.32	0.99	1.19	降雨なし	北西	
原町区矢川原字ノ前(矢川原公会堂)	14:41	0.85	1.25	0.88	1.25	降雨なし	北西	
原町区片倉字市渡戸(片倉公会堂)	14:36	1.36	1.61	1.35	1.58	降雨なし	北西	9/25路面除染作業終了(9/24 除染前:地上1cm 2.08 $\mu$ Sv/h )
原町区馬場字下荒井(岡田商店付近)	15:41	0.83	1.14	0.87	1.17	降雨なし	北西	
原町区馬場字薬師前(バス転回所付近)	14:30	2.19	3.17	2.32	3.05	降雨なし	北西	
原町区馬場字地切(地切溜池付近)	14:21	1.74	2.74	1.76	2.43	降雨なし	北西	
原町区大木戸字松島(フレスコキクチ大木戸店交差点付近)	15:35	0.81	1.12	0.87	1.17	降雨なし	北西	
原町区大木戸字西原(石神第二小学校校庭)	15:51	0.14	0.14	0.13	0.14	降雨なし	北西	10/14表土除染作業終了(9/7 除染前:地上1cm 1.49 $\mu$ Sv/h )
原町区石神字高茂内(字杉内境界T字路交差点付近)	16:09	0.72	1.01	0.69	0.91	降雨なし	北西	10/16路面除染作業終了(10/15 除染前:地上1cm 1.12 $\mu$ Sv/h )
原町区押釜字岡谷地(押釜集落センター駐車場)	15:58	1.41	2.20	1.40	2.36	降雨なし	北西	
原町区高倉字神前(高倉公会堂付近)	14:13	2.36	2.83	2.39	2.83	降雨なし	北西	
原町区大谷字石田(電柱高の倉線36号付近)	14:02	1.81	2.55	1.88	2.55	降雨なし	北西	
原町区大谷字砂利(大谷共同墓地付近)	14:06	1.87	2.79	1.87	2.88	降雨なし	北西	
原町区大原字社地神(ドライブイン大原付近)	13:39	2.56	3.08	2.73	3.12	降雨なし	北西	
原町区信田沢字馬場田(原町IC入口交差点付近)	13:29	1.04	1.85	1.05	1.44	降雨なし	北西	
原町区深野字中川原(木戸内橋付近)	8:53	0.87	1.18	0.81	1.23	降雨なし	北西	
原町区北長野字北原田(石神第一小学校校庭)	13:23	0.13	0.13	0.13	0.11	降雨なし	北西	10/31表土除染作業終了(9/7 除染前:地上1cm 1.12 $\mu$ Sv/h )
原町区北新田字諏訪(北新田運動場)	13:13	0.83	0.92	0.82	0.97	降雨なし	北西	
原町区上北高平字高松(青田酒店交差点付近)	11:35	0.44	0.61	0.43	0.60	降雨なし	北西	
原町区上北高平東高松(グリーン原町センター正門前)	11:31	0.57	0.74	0.57	0.75	降雨なし	北西	
原町区下北高平字古館(高平小学校校庭)	11:43	0.09	0.10	0.10	0.09	降雨なし	北西	10/21表土除染作業終了(9/30 除染前:地上1cm 0.65 $\mu$ Sv/h )
原町区金沢字道金沢(あぶくま環境協業組合駐車場)	11:50	0.38	0.38	0.36	0.37	降雨なし	北西	
原町区本町二丁目(南相馬市役所)	16:26	0.42	0.77	0.44	0.59	降雨なし	北西	