

南相馬市 環境放射線モニタリング結果

平成24年1月20日
測定器: Naシンチレーション式サーベイメータ

測定場所	測定時刻	測定値 ($\mu\text{Sv/h}$)		直近の測定値 ($\mu\text{Sv/h}$)		天候	風向	備考
		地上1m	地上1cm	地上1m	地上1cm			
鹿島区鹿島字広町(鹿島小学校校庭)	10:47	0.08(0.09)	0.09	0.08(0.09)	0.08	降雨なし	北東	表土除染作業終了(8/7 除染前:地上1cm 1.07 $\mu\text{Sv/h}$)
鹿島区鹿島小島田字原畑(真野小学校校庭)	10:53	0.11	0.12	0.10	0.11	降雨なし	北東	
鹿島区西町一丁目(鹿島区役所)	10:20	0.31	0.39	0.31	0.40	降雨なし	北東	
鹿島区西町三丁目(かしま保育園園庭)	10:26	0.14(0.11)	0.12	0.13(0.12)	0.11	降雨なし	北東	表土除染作業終了(8/28 除染前:地上1cm 0.76 $\mu\text{Sv/h}$)
鹿島区寺内字迎田(さくらホール駐車場)	10:10	0.53	0.71	0.52	0.68	降雨なし	北東	
鹿島区寺内字迎田(桜平山グラウンド)	10:05	0.53	0.68	0.56	0.69	降雨なし	北東	
鹿島区寺内字落合(鹿島中学校校庭)	9:57	0.09(0.12)	0.09	0.10(0.11)	0.09	降雨なし	北東	表土除染作業終了(8/3 除染前:地上1cm 1.02 $\mu\text{Sv/h}$)
鹿島区南屋形字北原(八沢小学校正門)	10:40	0.12(0.10)	0.12	0.11(0.11)	0.10	降雨なし	北東	表土除染作業終了(8/19 除染前:地上1cm 0.37 $\mu\text{Sv/h}$)
鹿島区上栢窪字石淵(上栢窪停留所付近)	9:25	0.80	1.02	0.86	1.03	降雨なし	無風	
鹿島区角川原字前川原(前川原体育館出入り口付近)	9:40	0.24	0.26	0.23	0.25	降雨なし	無風	屋内未使用のため屋内での測定なし
鹿島区横手字北原田(国道6号線待避所付近)	10:33	0.33	0.40	0.32	0.40	降雨なし	北東	
鹿島区山下字田尻(御山橋付近)	9:32	0.69	0.86	0.69	0.86	降雨なし	無風	
鹿島区浮田字一丁田(上真野小学校校庭)	9:45	0.10(0.12)	0.11	0.09(0.13)	0.09	降雨なし	無風	表土除染作業終了(8/12 除染前:地上1cm 0.25 $\mu\text{Sv/h}$)
鹿島区小山田字柿ノ内(大日橋付近)	9:50	0.47	0.73	0.50	0.71	降雨なし	無風	
鹿島区小池字原畑(デイリーヤマザキ鹿島小池店付近)	8:53	0.48	0.95	0.48	0.91	降雨なし	無風	
鹿島区榎原字立目石(立見石橋中央付近)	8:59	0.87	1.23	0.85	1.24	降雨なし	無風	
鹿島区榎原字堂平(榎原公民館付近)	9:05	1.72	2.25	1.70	2.26	降雨なし	無風	
鹿島区榎原字百枚(山岸停留所付近)	9:12	1.51	2.13	1.50	2.11	降雨なし	無風	
鹿島区榎原字地蔵木(坂下橋付近)	13:48	2.64	2.99	2.69	3.16	降雪あり	無風	《積雪あり》
原町区南町四丁目(松栄高校付近)	15:28	0.68	1.06	0.70	1.10	降雨あり	無風	
原町区下洪佐字後川(災害廃棄物仮置場)	11:13	0.11	0.09	0.10	0.11	降雨なし	北東	
原町区益田字塩釜(太田生涯学習センター)	14:48	0.58	0.69	0.59	0.68	降雨なし	無風	1/19より教育委員会による測定
原町区下太田字川内迫(日立建機予定地付近)	15:18	0.42	0.67	0.45	0.70	降雨なし	北西	
原町区上太田字陣ヶ崎(陣ヶ崎二ごみ集積所付近)	15:35	1.00	1.20	0.98	1.15	降雨あり	無風	
原町区矢川原字堂ノ前(矢川原公会堂)	14:50	0.90	1.19	0.85	1.18	降雨なし	無風	
原町区片倉字市渡戸(片倉公会堂)	14:42	1.33	1.55	1.34	1.60	降雨なし	無風	9/25路面除染作業終了(9/24 除染前:地上1cm 2.08 $\mu\text{Sv/h}$)
原町区馬場字下荒井(岡田商店付近)	15:50	0.84	1.16	0.85	1.18	降雨なし	無風	
原町区馬場字薬師前(バス転回所付近)	14:35	2.33	2.95	2.36	3.02	降雪あり	北西	
原町区馬場字地切(地切溜池付近)	14:27	1.79	2.39	1.70	2.43	降雪あり	北東	
原町区大木戸字松島(フレスコキクチ大木戸店交差点付近)	15:42	0.78	0.99	0.76	0.99	降雨なし	北西	
原町区大木戸字西原(石神第二小学校校庭)	11:35	0.15	0.15	0.15	0.15	降雨なし	北西	10/14表土除染作業終了(9/7 除染前:地上1cm 1.49 $\mu\text{Sv/h}$) 1/19より教育委員会による測定
原町区石神字高茂内(字杉内境界T字路交差点付近)	16:10	0.71	0.88	0.69	0.92	降雪あり	北西	10/16路面除染作業終了(10/15 除染前:地上1cm 1.12 $\mu\text{Sv/h}$)
原町区押釜字岡谷地(押釜集落センター駐車場)	15:59	1.39	2.40	1.38	2.35	降雪あり	北西	
原町区高倉字神前(高倉公会堂付近)	14:17	2.40	2.67	2.33	2.74	降雨あり	北東	
原町区大谷字石田(電柱高の倉線36号付近)	14:03	1.87	2.48	1.86	2.48	降雨あり	無風	
原町区大谷字砂利(大谷共同墓地付近)	14:10	1.80	2.75	1.85	2.77	降雪あり	無風	
原町区大原字社地神(ドライブイン大原付近)	13:43	2.64	3.10	2.63	3.06	降雨なし	無風	
原町区信田沢字馬場田(原町IC入口交差点付近)	13:32	1.02	1.40	1.01	1.43	降雨なし	北東	
原町区深野字中川原(木戸内橋付近)	8:45	0.81	1.19	0.82	1.14	降雨なし	無風	
原町区北長野字北原田(石神第一小学校校庭)	10:55	0.14	0.13	0.14	0.13	降雨なし	北東	10/31表土除染作業終了(9/7 除染前:地上1cm 1.12 $\mu\text{Sv/h}$) 1/19より教育委員会による測定
原町区北新田字諏訪(北新田運動場)	13:20	0.80	0.98	0.83	0.93	降雨なし	北東	
原町区上北高平字高松(青田酒店交差点付近)	13:13	0.41	0.60	0.43	0.59	降雨なし	南東	
原町区上北高平東高松(クリーン原町センター正門前)	13:07	0.56	0.72	0.53	0.70	降雨なし	南東	
原町区下北高平字古館(高平小学校校庭)	13:15	0.11	0.11	0.12	0.11	降雨なし	北東	10/21表土除染作業終了(9/30 除染前:地上1cm 0.65 $\mu\text{Sv/h}$) 1/19より教育委員会による測定
原町区金沢字道金沢(あぶくま環境協業組合駐車場)	11:03	0.36	0.38	0.36	0.36	降雨なし	北東	
原町区本町二丁目(南相馬市役所)	16:29	0.45	0.58	0.44	0.59	降雨なし	北東	