

南相馬市 環境放射線モニタリング結果

平成24年1月25日
測定器: Naシンチレーション式サーベイメータ

| 測定場所 | 測定時刻 | 測定値 ($\mu\text{Sv/h}$) | | 直近の測定値 ($\mu\text{Sv/h}$) | | 天候 | 風向 | 備考 |
|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|--------------------------------|-------|------|----|--|
| | | 地上1m | 地上1cm | 地上1m | 地上1cm | | | |
| 鹿島区鹿島字広町(鹿島小学校校庭) | 10:51 | 0.08(0.10) | 0.08 | 0.09(0.10) | 0.09 | 降雨なし | 北西 | 表土除染作業終了(8/7 除染前:地上1cm 1.07 $\mu\text{Sv/h}$) |
| 鹿島区鹿島小島田字原畑(真野小学校校庭) | 10:57 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 降雨なし | 北西 | |
| 鹿島区西町一丁目(鹿島区役所) | 10:20 | 0.29 | 0.37 | 0.31 | 0.40 | 降雨なし | 北西 | |
| 鹿島区西町三丁目(かしま保育園園庭) | 10:26 | 0.13(0.11) | 0.09 | 0.12(0.12) | 0.10 | 降雨なし | 北西 | 表土除染作業終了(8/28 除染前:地上1cm 0.76 $\mu\text{Sv/h}$) |
| 鹿島区寺内字迎田(さくらホール駐車場) | 10:16 | 0.50 | 0.71 | 0.51 | 0.64 | 降雨なし | 北西 | |
| 鹿島区寺内字迎田(桜平山グラウンド) | 10:12 | 0.54 | 0.66 | 0.54 | 0.64 | 降雨なし | 北西 | |
| 鹿島区寺内字落合(鹿島中学校校庭) | 10:08 | 0.09(0.11) | 0.10 | 0.10(0.11) | 0.09 | 降雨なし | 北西 | 表土除染作業終了(8/3 除染前:地上1cm 1.02 $\mu\text{Sv/h}$) |
| 鹿島区南屋形字北原(八沢小学校正門) | 10:45 | 0.09(0.10) | 0.09 | 0.11(0.10) | 0.10 | 降雨なし | 北西 | 表土除染作業終了(8/19 除染前:地上1cm 0.37 $\mu\text{Sv/h}$) |
| 鹿島区上栢窪字石淵(上栢窪停留所付近) | 9:20 | 0.82 | 1.01 | 0.79 | 0.97 | 降雨なし | 北西 | |
| 鹿島区角川原字前川原(前川原体育館出入り口付近) | 9:35 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 降雨なし | 北西 | 屋内未使用のため屋内での測定なし |
| 鹿島区横手字北原田(国道6号線待避所付近) | 10:35 | 0.32 | 0.38 | 0.31 | 0.40 | 降雨なし | 北西 | |
| 鹿島区山下字田尻(御山橋付近) | 9:27 | 0.68 | 0.82 | 0.70 | 0.80 | 降雨なし | 北西 | |
| 鹿島区浮田字一丁田(上真野小学校校庭) | 9:42 | 0.10(0.12) | 0.10 | 0.09(0.12) | 0.09 | 降雨なし | 北西 | 表土除染作業終了(8/12 除染前:地上1cm 0.25 $\mu\text{Sv/h}$) |
| 鹿島区小山田字柿ノ内(大日橋付近) | 9:48 | 0.47 | 0.69 | 0.48 | 0.70 | 降雨なし | 北西 | |
| 鹿島区小池字原畑(デイリーヤマザキ鹿島小池店付近) | 8:48 | 0.44 | 0.92 | 0.47 | 0.91 | 降雨なし | 北西 | |
| 鹿島区榎原字立目石(立見石橋中央付近) | 8:55 | 0.80 | 1.13 | 0.80 | 1.15 | 降雨なし | 北西 | |
| 鹿島区榎原字堂平(榎原公民館付近) | 9:02 | 1.63 | 2.11 | 1.67 | 2.06 | 降雨なし | 北西 | |
| 鹿島区榎原字百枚(山岸停留所付近) | 9:10 | 1.48 | 2.09 | 1.50 | 2.09 | 降雨なし | 北西 | |
| 鹿島区榎原字地蔵木(坂下橋付近) | 13:44 | 2.10 | 2.03 | 1.98 | 1.93 | 降雨なし | 北西 | 《積雪あり》 |
| 原町区南町四丁目(松栄高校付近) | 15:23 | 0.66 | 1.12 | 0.65 | 1.06 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区下洪佐字後川(災害廃棄物仮置場) | 11:23 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区益田字塩釜(太田生涯学習センター) | 14:55 | 0.55 | 0.65 | 0.57 | 0.70 | 降雨なし | 北西 | 1/19より教育委員会による測定 |
| 原町区下太田字川内迫(日立建機予定地付近) | 15:15 | 0.43 | 0.66 | 0.42 | 0.67 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区上太田字陣ヶ崎(陣ヶ崎二ごみ集積所付近) | 15:36 | 0.98 | 1.16 | 0.97 | 1.16 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区矢川原字堂ノ前(矢川原公会堂) | 14:52 | 0.87 | 1.18 | 0.87 | 1.18 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区片倉字市渡戸(片倉公会堂) | 14:46 | 1.29 | 1.59 | 1.33 | 1.56 | 降雨なし | 北西 | 9/25路面除染作業終了(9/24 除染前:地上1cm 2.08 $\mu\text{Sv/h}$) |
| 原町区馬場字下荒井(岡田商店付近) | 15:51 | 0.85 | 1.13 | 0.85 | 1.16 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区馬場字薬師前(バス転回所付近) | 14:40 | 2.30 | 2.88 | 2.30 | 2.90 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区馬場字地切(地切溜池付近) | 14:34 | 1.72 | 2.34 | 1.75 | 2.35 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区大木戸字松島(フレスコキクチ大木戸店交差点付近) | 15:44 | 0.74 | 1.03 | 0.72 | 1.03 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区大木戸字西原(石神第二小学校校庭) | 11:25 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 降雨なし | 北西 | 10/14表土除染作業終了(9/7 除染前:地上1cm 1.49 $\mu\text{Sv/h}$) 1/19より教育委員会による測定 |
| 原町区石神字高茂内(字杉内境界T字路交差点付近) | 16:10 | 0.66 | 0.90 | 0.70 | 0.88 | 降雨なし | 北西 | 10/16路面除染作業終了(10/15 除染前:地上1cm 1.12 $\mu\text{Sv/h}$) |
| 原町区押釜字岡谷地(押釜集落センター駐車場) | 16:00 | 1.34 | 2.23 | 1.33 | 2.24 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区高倉字神前(高倉公会堂付近) | 14:19 | 2.30 | 2.63 | 2.36 | 2.68 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区大谷字石田(電柱高の倉線36号付近) | 13:55 | 1.84 | 2.48 | 1.83 | 2.50 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区大谷字砂利(大谷共同墓地付近) | 14:00 | 1.81 | 2.78 | 1.78 | 2.60 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区大原字社地神(ドライブイン大原付近) | 13:38 | 2.37 | 2.89 | 2.33 | 2.69 | 降雨なし | 北西 | 《積雪あり》 |
| 原町区信田沢字馬場田(原町IC入口交差点付近) | 13:30 | 0.98 | 1.44 | 0.98 | 1.36 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区深野字中川原(木戸内橋付近) | 8:42 | 0.79 | 1.16 | 0.80 | 1.14 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区北長野字北原田(石神第一小学校校庭) | 10:50 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 降雨なし | 北西 | 10/31表土除染作業終了(9/7 除染前:地上1cm 1.12 $\mu\text{Sv/h}$) 1/19より教育委員会による測定 |
| 原町区北新田字諏訪(北新田運動場) | 13:17 | 0.83 | 0.94 | 0.79 | 0.95 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区上北高平字高松(青田酒店交差点付近) | 13:08 | 0.43 | 0.59 | 0.40 | 0.58 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区上北高平東高松(クリーン原町センター正門前) | 13:03 | 0.52 | 0.65 | 0.50 | 0.62 | 降雨なし | 北西 | |
| 原町区下北高平字古館(高平小学校校庭) | 13:30 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 降雨なし | 北西 | 10/21表土除染作業終了(9/30 除染前:地上1cm 0.65 $\mu\text{Sv/h}$) 1/19より教育委員会による測定 |
| 原町区金沢字道金沢(あぶくま環境協業組合駐車場) | 11:10 | 0.33 | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 降雨なし | 北西 | 《積雪あり》 |
| 原町区本町二丁目(南相馬市役所) | 16:23 | 0.44 | 0.59 | 0.44 | 0.60 | 降雨なし | 北西 | |