

南相馬市農業用水の放射性物質濃度測定結果（原町区）

市内の農業用水について、放射性物質濃度の測定結果をお知らせいたします。

No	水系	採取場所名	採取日	用水路の水	
				測定値(Bq/kg)	
				使用機器:ゲルマニウム半導体検出器	
				Cs-134	Cs-137
1	新田川	新堰	H27.5.20	検出せず (0.37)	検出せず (0.36)
2		大谷堰	H27.5.15	検出せず (0.37)	検出せず (0.39)
3		柏木堰	H27.5.15	検出せず (0.34)	検出せず (0.43)
4		岩淵堰	H27.5.20	検出せず (0.28)	検出せず (0.41)
5		庚塚堰	H27.5.20	検出せず (0.41)	検出せず (0.33)
6		上江堰	H27.5.20	検出せず (0.33)	検出せず (0.38)
7		高平第1用水機場	H27.5.15	検出せず (0.40)	検出せず (0.40)
8		渋佐堰	H27.5.21	検出せず (0.38)	検出せず (0.40)
9	新堤ため池	西高松揚水場	H27.5.25	検出せず (0.36)	検出せず (0.38)
10	長兵衛ため池	長兵衛ため池東側	H27.5.20	検出せず (0.33)	検出せず (0.34)
11	高ノ倉ダム	細倉堰	H27.5.20	検出せず (0.32)	検出せず (0.47)
12		行屋堰	H27.5.19	検出せず (0.34)	検出せず (0.37)
13		押釜堰	H27.5.21	検出せず (0.40)	検出せず (0.38)
14		山黒堰	H27.5.22	検出せず (0.36)	検出せず (0.46)
15		鍛冶屋前堰	H27.5.21	検出せず (0.33)	検出せず (0.39)
16		館下堰	H27.5.21	検出せず (0.34)	検出せず (0.35)
17		西川原堰	H27.5.11	検出せず (0.33)	検出せず (0.49)
18	太田川	片倉堰	H27.5.20	検出せず (0.39)	検出せず (0.36)
19		笹部堰	H27.5.21	検出せず (0.32)	検出せず (0.44)
20		矢川原堰	H27.5.20	検出せず (0.33)	検出せず (0.37)
21		関場堰	H27.5.20	検出せず (0.35)	検出せず (0.43)
22		下川原堰	H27.5.20	検出せず (0.33)	検出せず (0.45)
23		牛来堰	H27.5.21	検出せず (0.42)	検出せず (0.36)
24		益田堰	H27.5.19	検出せず (0.33)	検出せず (0.44)
25		鶴谷堰	H27.5.20	検出せず (0.38)	検出せず (0.37)
26		小木迫堰	H27.5.20	検出せず (0.37)	検出せず (0.37)
27		高パイプライン	H27.5.20	検出せず (0.32)	検出せず (0.42)
28		大甕堰	H27.5.20	検出せず (0.37)	検出せず (0.39)

()内は検出限界値をさします。

「検出せず」については、検出限界値未満をさします。