

南相馬市農業用水の放射性物質濃度測定結果（鹿島区）

市内の農業用水について、放射性物質濃度の測定結果をお知らせいたします。

No	水系	採取場所名	採取日	用水路の水	
				測定値(Bq/kg)	
				使用機器:ゲルマニウム半導体検出器	
				Cs-134	Cs-137
1	真野川	一の堰	H27.6.8	検出せず (0.33)	検出せず (0.46)
2		善並堰	H27.6.8	検出せず (0.37)	検出せず (0.45)
3		七千石堰	H27.6.8	検出せず (0.38)	検出せず (0.37)
4		諸堰	H27.6.8	検出せず (0.29)	検出せず (0.41)
5		新堰	H27.6.8	検出せず (0.32)	検出せず (0.37)
6		鍵取堰	H27.6.8	検出せず (0.37)	検出せず (0.41)
7		浮田揚水機	H27.6.10	検出せず (0.39)	検出せず (0.44)
8		鹿島揚水機	H27.6.8	検出せず (0.30)	検出せず (0.44)
9		薬師堂堰	H27.6.5	検出せず (0.38)	検出せず (0.42)
10	大日川	ブナ坂頭首工	H27.6.5	検出せず (0.30)	検出せず (0.41)
11		中の堰	H27.6.5	検出せず (0.33)	検出せず (0.39)
12		シボ夕堰	H27.6.10	検出せず (0.35)	検出せず (0.40)
13	上真野川	竹ノ花堰	H27.6.10	検出せず (0.37)	検出せず (0.36)
14		宮前堰	H27.6.10	検出せず (0.31)	検出せず (0.42)
15	潤谷川	戸屋前堰	H27.6.5	検出せず (0.37)	検出せず (0.38)

()内は検出限界値をさします。

「検出せず」については、検出限界値未満をさします。