

対策必要箇所一覧表（未就学児が日常的に集団で移動する経路）

令和4年3月時点
南相馬市土木課

（1）南相馬市立原町さくらい保育園

番号	場所	危険箇所の状況	対策の主体	対策内容	対策年度
①	桜井町1丁目桜井公園南側道路から桜井町郵便局にかけての道路	外側線が所々消えている	道路管理者	区画線再設置	令和2年度
②	市立原町第二中学校西側水路脇の農道	フェンスが傷んでいる	道路管理者	フェンス修繕	令和2年度
③	市立原町第二中学校南東角	横断歩道と一旦停止の外側線が消えかけている	警察署	横断歩道再設置	令和元年度

（2）私立原町みなみ幼稚園

番号	場所	危険箇所の状況	対策の主体	対策内容	対策年度
①	南相馬市原町区国見町一丁目の園南側の道路	路側帯の幅が狭い	道路管理者	区画線再設置	令和2年度

（3）学校法人カトリックさゆり さゆり幼稚園

番号	場所	危険箇所の状況	対策の主体	対策内容	対策年度
①	原町区橋本町1丁目NTT東日本橋本交換所信号付近	東西の信号が近い、先の信号と誤り見落とし事故が多い	道路管理者	交差点路面の着色及び道路標示設置	平成30年度
②	原町区南町2丁目と南町3丁目間の県道120号の交わり	・歩道の幅がなく、白線が不明瞭 ・歩道に電柱があり歩行者通行の障害	道路管理者	区画線再設置	令和2年度

（4）南相馬市立かしま保育園

番号	場所	危険箇所の状況	対策の主体	対策内容	対策年度
①	鹿島駐在所前 丁字路	横断歩道が消えかけている	警察署	横断歩道再設置	令和2年度
②	鹿島駐在所前 交差点（ツルハドラッグ鹿島店側）	スピードが速い車が多く、道路の幅も広いので、巻き込み事故が発生する	道路管理者	車道に減速を促すボールの設置	令和2年度
③	鹿島区役所 西側交差点	車道と歩行者の間にガードレールを設置してほしい	道路管理者	歩道に防護柵及びボールの設置	令和2年度
④	ヤマハ音楽教室 北側交差点	横断歩道が消えかけている	警察署	横断歩道再設置	令和3年度
⑤	旅館美晴湯入口 丁字路	横断歩道が消えかけている	警察署	横断歩道再設置	令和2年度
⑥	小山田接骨院南側 交差点	横断歩道が消えかけている	警察署	横断歩道再設置	令和2年度
⑦	光信 交差点	横断歩道が消えかけている	警察署	横断歩道再設置	令和2年度
⑧	鹿島保健センター前交差点	街路樹が繁茂し通行の障害になっている	道路管理者	街路樹枝葉の伐採	令和2年度

（5）託児所・にこにこハウス

番号	場所	危険箇所の状況	対策の主体	対策内容	対策年度
①	託児所・にこにこハウス西側道路	一方通行規制の道路を逆走する車が多い	(1) 道路管理者 (2) 警察署	(1) 道路標示の設置 (2) 道路交通法の取り締まりによる対応	令和2年度