

【要対策箇所図】 (4) 南相馬市立かしま保育園①

令和4年3月現在



対策箇所①【対策済み】



横断歩道が消えかけている
 <対策内容>
 横断歩道の再設置

対策箇所②【対策済み】



スピードが速い車が多く、道路の幅も広いので、巻き込み事故が発生する
 <対策内容>
 車道に減速を促すポールを設置

対策箇所③【対策済み】



車道と歩行者の間にガードレールを設置してほしい
 <対策内容>
 歩道に防護柵及びポールの設置

対策箇所④【対策予定】



横断歩道が消えかけている
 <対策内容>
 横断歩道の再設置

対策箇所⑤【対策済み】



横断歩道が消えかけている
 <対策内容>
 横断歩道の再設置

【要対策箇所図】 (4) 南相馬市立かしま保育園②

令和4年3月現在

