

H28福島県南相馬市 原町第三小学校校区（通学路合同点検 要対策箇所）

【対策検討メンバー】 南相馬市教育委員会 磐城国道事務所原町維持出張所 南相馬警察署 福島県相双建設事務所 南相馬市建設部 南相馬市市民生活部

◆対策箇所③



児童センターへ行く児童が80名いる。交通量が多く横断歩道がないため、道路を横切の際に細心の注意が必要である
 <対策方法>
 横断歩道を児童センター付近へ移設する（南相馬市土木課）

◆対策箇所①



道路が複雑の上、交通量が多い。青信号の時間が短いため、黄色の信号で進入する車が多い。
 <対策方法>
 交差点改良を検討中。（相双建設事務所）

◆対策箇所②



横断歩道のない道路が続く。また道幅が狭いため歩行中に車と接触する危険性がある。
 <対策方法>
 道路の拡幅は困難なため、路側帯部のカラー舗装によりより歩行者の安全を図る。（南相馬市土木課）

- : 通学路
- : 要対策箇所

