

# H28福島県南相馬市 高平小学校校区（通学路合同点検 要対策箇所）

【対策検討メンバー】 南相馬市教育委員会 磐城国道事務所原町維持出張所 南相馬警察署 福島県相双建設事務所 南相馬市建設部 南相馬市市民生活部



一昨年送迎の保護者の車が事故に遭う。見通しのよい交差点だが朝の通勤時の抜け道になっているので交通量も多い。また、そこから小学校への道も幅が狭く歩道もない状態である。  
 <対策方法>  
 区画線の表示による安全対策を実施する。  
 (南相馬市土木課)



歩道はあるが、幅が狭く、片側が草の生える斜面になっており、踏み外すと1~2m落下する危険性がある。  
 <対策方法>  
 転落防止柵の設置について検討する。定期的に草刈りをする。  
 (磐城国道事務所原町維持出張所)



以前より歩道橋が使用禁止で、横断歩道を認識しにくくなっている。(横断歩道の線も薄い)。歩道橋を撤去し見通しをよくするか、歩道橋を修理し利用できるようにしてほしい。<対策方法>  
 歩道橋の修理  
 (磐城国道事務所原町維持出張所)

----- : 通学路  
 ● : 要対策箇所