


# H28福島県南相馬市 大甕小学校校区（通学路合同点検 要対策箇所）

【対策検討メンバー】 南相馬市教育委員会 磐城国道事務所原町維持出張所 南相馬警察署 福島県相双建設事務所 南相馬市建設部 南相馬市市民生活部



- : 通学路
- : 要対策箇所

◆対策箇所②

道幅が狭く、見通しも悪い。  
＜対策方法＞  
交通指導等、人的な措置で対応する。  
(南相馬警察署・南相馬市生活環境課)