


H27福島県南相馬市 上真野小学校校区（通学路合同点検 要対策箇所）

【対策検討メンバー】 南相馬市教育委員会 磐城国道事務所原町維持出張所 南相馬警察署 福島県相双建設事務所 南相馬市建設部 南相馬市市民生活部

◆対策箇所①



大型車の交通が多く、道路が狭い。歩道もなく路肩も狭く危険。
＜対策方法＞
歩行者の注意喚起のため、カラー舗装等を実施
歩道（側道橋）の整備
（相双建設事務所）



- : 通学路
- : 要対策箇所