

令和 6 年度 対策一覧表(鹿島区)

No.	学校名	写真	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対応主体	対策内容	対策年度	指定 通学 路
1	鹿島小		鹿島小西側の道路 (鹿島小学校と千倉体育館の間のT字路)	・登下校の時間帯に、保護者自家用車と一般車両が頻繁に往来するため、横断する児童との接触が心配される。 ・内輪差で歩道まで車が乗り込む。 ・横断歩道の線が薄い。 ※全児童利用（児童数352名）	・ 土木課	・ 学校指導 ・ 歩道確保のポール設置（3～4本）	R6 ポール設置済み	○
2	鹿島小		鹿島小西側の道路 (鹿島小学校前のT字路)	・登下校の時間帯に、保護者自家用車と一般車両が頻繁に往来するため、横断する児童との接触が心配される。 ・学校が時間帯によって校舎北側道路に通行制限を設けている。 ※20～30名程度の児童が利用		・ 学校指導		○

No.	学校名	写真	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対応主体	対策内容	対策年度	指定通学路
3	鹿島小		鹿島区鹿島広町内の交差点 (鹿島小学校より北へ100メートルあたり)	・前八沢小学校から鹿島小へ向かう道路。 ・見通しが良くスピードを出して通行する車両が多い。 ・現在はバス通学がほとんどだが、将来的に自転車通学をする児童が出ることも予想される。 ・過去に保護者の自家用車同士の交通事故が起きている。 ・見通しがよく、スピードを出して通行する車両が多い。 ・道路標識を見落として一時停止しないことがある。 ・登下校時の児童と車両の接触、児童が同乗している自家用車の事故が心配される。 ※30名程度の児童が利用	・土木課（看板・路面への塗装など） ・警察 優先道路の見直しの検討	・学校指導 ・立て看板の設置	R6 東西路面標示	○
4	鹿島小		鹿島小から北へT字路 (鹿島小学校前道路から北へ500メートルあたり)	・前八沢小学校から鹿島小へ向かう道路。 ・見通しが良くスピードを出して通行する車両が多い。 ・現在はバス通学がほとんどだが、将来的に自転車通学をする児童が出ることも予想される。 ※30名程度の児童が利用	・県建設事務所（看板の設置等）	・学校指導 ・立て看板の設置		○

No.	学校名	写真	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対応主体	対策内容	対策年度	指定 通学 路
5	鹿島小		鹿島小から西へ十字路 3の地点から西へ300 メートルあたり	・5月、付近でトラックと児童の自転車の衝突事故あり。 ・見通しが良くスピードを出して通行する車両が多い。 ※20名程度の児童が利用	・土木課 交差点のカ ラー舗装等 交差点は形 状的に設置 は難しい	・学校指導 ・立て看板の設置 ・横断歩道の設置	R6カラー舗装 南北路面注意	○
6	上真野小		学校北側道路	・道路が狭い上に、通通勤する人たちの近道となっており、非常に交通量が多い。		・学校指導		○
7	上真野小		学校東側道路	・道幅、歩道が狭いため、時速30キロとなっているが、速度を出す車が多い。		・学校指導 ・新学期や交通安全強化週間などに交通指導員の方に立っていただく。（すでに立っていただいています。）		○