

令和 6 年度 要望一覧表（原町区・小高区）

No.	学校名	写真	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対応主体	希望する 対策内容	対策年度	指定 通学 路
1	原一小		県道 1 2 号線 に架かる 学校 前の歩道 橋。最上段の両端 (3 ヶ所)。	・令和 4 年 3 月の地震によりタ イルが破損し たが、その後破損 も進み、剥がれて踏み外す危険 がある。	相双建設事務 所	・剥離箇所の修 繕。 ※令和 4 年度より 継続 要望。	R6, 10 タイル補 修済	○
2	原一小		市道市道二見町東町線 (大町病院付近)。	西側の歩道は幅が狭く、段差も 多く、歩行の安全性が確保され ていない。	土木課	・歩道の整備	R7～整備予定	○
3	原一小		市道 3 号線 (大町マル シェから学校に 向かう道 路)	・車両の対面通行可 の道路 だが道幅は狭く、路側帯 が狭いうえに路側帯の中に電柱 等の障害物もある。 安全な歩行 の妨げとなっている。		・路側帯または歩 道の設 置ならびに電柱の 移設・ 地中化 等の 対 策。		○

No.	学校名	写真	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対応主体	希望する 対策内容	対策年度	指定 通学 路
4	原一小		市道 6 1 号線と市道 2 3 7 号線との交差点（ツルハドラッグ前）。	・ 十字路交差点で一時停止の標識・表示はあるが，横断歩道は南側に 1 箇所しかない。		・ 横断歩道の増設。		○
5	原一小		常磐線に架かる県道 1 2 号線の跨線橋付近。	・ 歩行者用跨線橋や車両用跨線橋に続く道路の隧道に落書きが多く治安の悪さが目立つ。 ・ 道幅が狭く，入り組んでいるため見通しも悪い。 ・ 歩行者用跨線橋が北側にしかないため，冬期は凍結した雪などが溶けにくい。		・ 防犯カメラや夜間照明の設置 ・ カーブミラーの設置 ・ 歩行者用跨線橋の改修や南側への新設は難しいと思うので十分注意して通行させたい。 令和 6 年 5 月 1 5 日付通知 「事故エリア」に関わる通学路		○
6	原一小		市道 1 7 号線と市道 3 1 号線および市道 5 7 0 号線の変形交差点（大町病院前）。	・ 変形交差点のため，直進車と右左折車から横断の歩行者等が見落とされ危険性がある。		・ 変形交差点の改修ならびに 信号機の設置。		○

No.	学校名	写真	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対応主体	希望する 対策内容	対策年度	指定 通学 路
7	原一小		市道17号線と市道237号線との交差点。	・変形交差点に加えて、市道237号線が優先道路とされているため、速度を出したまま右折したり市道17号線側の車両が一時停止しなかったりすることが少なくない。		・変形交差点の改修ならびに優先道路を廃止してすべて一時停止とする。 あるいは信号機の設置。		○
8	原二小		市道42国見町旭町線と市道38三島町青葉町線（平成通り）が交わる交差点	・斜めに交差しているため見通しが悪い。車が膨らんで曲がり、路側帯に人がいる場合に接触するおそれがある。 ・信号機がなく、一時停止の標識のみ。 ・交通量が多い。		・交差点の改良（信号機の設置、拡幅） ・学校指導		
9	原二小		丸三製紙西側T字路交差点	・交通量が多い。 ・大型車が頻繁に通る。 ・信号機がない。 ・右折、左折する車両にとって見通しが悪いため、車両は横断歩道の仲まで進入し安全確認をするため、歩行者にとって大変危険である。		・交差点の改良（信号機の設置） ・学校指導		

No.	学校名	写真	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対応主体	希望する 対策内容	対策年度	指定 通学 路
10	原三小		・上町の六叉路交差点	・道路が複雑な上、交通量が多い ・黄色で進入する車もあり、たいへん危険である。		・学校指導		
11	原三小		・六叉路からヨークベニマル 原町西店までの道路	・交通量が多い。 ・カラー歩道が途中までである。		・学校指導		○
12	原三小		・国見町3丁目、本陣前2丁 目の境の丁字路	・交通量が多い。 ・往来する車の车速が速く、大変危険である。		・学校指導		○
13	原三小		・キクチ、コメリ交差点	・キクチ、コメリの交差点の所の横断歩道が2箇所しかない ・キクチ、コメリの交差点の所の横断歩道が2箇所しかない		・学校指導		

No.	学校名	写真	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対応主体	希望する 対策内容	対策年度	指定 通学 路
14	原三小		・ 原三小の校門付近	・ 交通量が多く、上町児童センターの横断の際に大変危険		・ 学校指導		○
15	原三小		・ 西町三丁目集合場所 近くの丁字路	・ 東側から来る車が見つらい。朝は、交通量がある。		・ 学校指導		○
16	原三小		・ 西町一丁目交差点	・ 一日中交通量が多い。 自動車での送迎のときは、この交差点を 通って、西町公会堂に向かう。		・ 学校指導		○
17	原三小		国見団地	狭い路地から交通量の多い道路への 出口。		・ 学校指導		○
18	原三小		国見団地	団地周辺の横断歩道のない交差点。		・ 学校指導		○

No.	学校名	写真	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対応主体	希望する 対策内容	対策年度	指定 通学 路
19	高平小		国道から学校までの道路 (歩道橋のあるところ)	・バス停があるが、道路が非常に狭い ※バス利用者 5名		・学校指導		○
19	高平小		原町川俣線拡張工事	・工事に伴う通行量の増加 (徒歩1名、その他車で送迎)		・学校指導		○
20	大甕小		県道大甕磐城太田停車場線 学校南島酒店前の十字路	・道幅が狭く、見通しも悪い。 ※保護者による送迎のため 現在は登下校時利用者なし。		・学校指導		○
21	大甕小		県道大甕磐城太田停車場線 学校南西丁字路	・一時停止の標識がなく、当線に合流する車両に注意が必要。 ※同様の丁字路複数有り。 ※保護者による送迎のため 現在は登下校時利用者なし。		・学校指導		○
22	大甕小		学校北西側Y字路	・一時停止の標識がなく、当線を本校に向かって通行する車両や本線から左方面に外れる車両に注意が必要。 ※5名の児童が登下校時に本線を通行している。				○

No.	学校名	写真	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対応主体	希望する 対策内容	対策年度	指定 通学 路
23	大甕小		学校北側歩道	・歩道部分に木の枝がはみ出していて、それをいやがって児童が車道を歩くケースがある。	土木課	① 学校指導 ② 枝の伐採	枝の伐採済	○
24	太田小		<高地区> ① 県道169号太田郵便局付近交差点	① 横断歩道の白線がやや消えている。		① 線の引き直し		
25	太田小		<牛来地区> ① 太田神社前道路 ② 産業道路 ③ 牛来交差点（セブンイレブン前）	① 細い道が続く。 ② 歩道が狭い箇所がある。交通量がやや多い。 ③ 交通量が多い。		① 学校指導 ② 学校指導 ③ 学校指導		
26	太田小		<下太田地区> ① 牛川流域 水田の用水路	① 普段は水量は少ないが、雨が降ると水量が増し、流れが強い。		① 学校指導		
27	太田小		<中太田地区> ① 天狗田住宅地	① 道路が細く見通しが悪い。		① 学校指導		
28	太田小		<小木迫・鶴谷地区> ① 県道120号	① 朝夕を問わず、交通量がやや多い。		① 学校指導		

No.	学校名	写真	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対応主体	希望する 対策内容	対策年度	指定 通学 路
29	太田小		<益田・矢川原地区> ① 学校南門柱前交差点 ② 生涯学習センター前交差点 ③ 学校東交差点 ④ 正面玄関先T字路 ⑤ 学校南西ゴミ捨て場前S字路 ⑥ 県道120号線と道169号線の合流点 ⑦ 古内商店前横断歩道 ⑧ 太田小から西進する道路～県道12	① 横断歩道の白線がやや消えている。 ② 横断歩道の白線がやや消えている。 ③ 横断歩道の白線がやや消えている。 ④ 道路上「とまれ」の文字がやや消えている。 ⑤ S字路のため、見通しが悪い。 ⑥ 複雑な三角路となり横断時は注意が必要。 ⑦ 横断歩道の白線がやや消えている。 ⑧ 雪が降ると、その重みで竹がしなり道路をふさいでしまう。		① 線の引き直し ② 線の引き直し ③ 線の引き直し ④ 線の引き直し ⑤ 学校指導 ⑥ 学校指導 ⑦ 線の引き直し ⑧ 竹林の伐採		
30	太田小		<上太田地区> ① 県道120号 ② 上太田公会堂前道路と県道120号の合流地点 ③ 県道120号と県道264号の交差点	① 車両の通行が多い。（スピードを出しがち） ② 横断歩道の白線がやや消えている。 ③ 横断歩道の白線がやや消えている。		① 学校指導 ② 線の引き直し ③ 線の引き直し		

No.	学校名	写真	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対応主体	希望する 対策内容	対策年度	指定 通学 路
31	石神一小		・原町・川俣線（県道12号線）石神一小前押しボタン式信号	・ボタンを押してから青信号に変わるまで時間がかかる時がある。		学校指導		○
32	石神二小		・牛越搗屋前丁字路 （ヘアサロンいがらし前）	・横断歩道が消えかかっている。		・横断歩道の引き直し	工事予定	○
33	石神二小		・大木戸南東方交差点 （朝日設備工業付近）	・歩行者用信号機はない。 横断歩道が消えかけている。		・横断歩道の引き直し	工事予定	
34	石神二小		・石二小付近	・ダンプや乗用車の交通量が多いため、学校前の交差点にガードレールをつけてほしい。		・ガードレールの設置		○
35	小高小		学校西側のT字路交差点	・信号のない横断歩道		・学校指導		○
36	小高小		学校東側の曲がった道路	・北側に抜ける道路で見通しが悪く、住宅により車の往来が見えない。（カーブミラーは一応ある。）		・カーブミラーの工夫 ・道路に凸凹をつける	異常なし 減速マーク	○