

令和7年度 要望一覧表 中学校

No.	学校名	写真	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対応主体	希望する対策内容	対策年度
1	原町一中		学校前の道路	・8:00以降に車が通るため、通学生徒（歩、自転車）と接触する可能性がある。 ・8:00以降であれば10~20名程度。	南相馬警察署	・ゾーン30の指定。 R8検討 9月より中央線のない道路は30Km通行になる	
2	原町一中		南町ローソン付近の建物	・老朽化が激しく、落下の危険性がある。		・修繕	
3	原町一中		・市営テニスコート付近の建物	・老朽化により屋根落下の危険性がある。		・修繕	
4	原町三中		・県道261号（大甕磐城太田線）と国道6号線聖下交差点から南に下ってくる坂道の合流地点。	・朝の通学時は交通量が多い。坂道で減速しないで交差点に入ってしまう。		・交差点ミラーの設置 ・停止線はあるが、一時停止の表示がない。	
5	原町三中		・東方面から国道6号線下を通り抜ける隧道。	・生徒がブレーキをかけないで通り抜けようとして隧道壁にぶつかり、ケガをした事案が今年度あった。		・自転車通行注意などの表示があるとよい。	
6	原町三中		・常磐線原町駅磐城太田駅間と平行な道。	・下り坂なので、スピードが出てしまう。 ・朝の交通量が多く危険。		・自転車通行帯の設置。	
7	石神中		県道原町川俣線で、南相馬インター入り口交差点から東へ約200メートルのところにあるT字交差点（両脇にビニールハウス有り）	・両脇にビニールハウスがあるため、（歩道の手前で十分に減速せずに）歩道を越えてから左右確認する車が多いため、歩道を通る歩行者と度々事故にかけたと聞いています。 南相馬ICから高速道路に乗る車が、この道を近道として利用していると思われます。		・「通学路」であることを示す標示等の設置	
8	石神中		信田沢のセブンイレブンから西側に向かう道路	・人気が少ないところでもあり、特に女の子が自転車や歩行での登下校の際、不安が大きい	R7土木課	街灯の設置 ※複数本	市の設置基準と照らし合わせて検討
9	石神中		信田沢のセブンイレブンから東側、竹水園に向かう間	・街灯がほとんどなく暗い 6年前にも情報提供済	R7土木課	街灯の設置 ※複数本	市の設置基準と照らし合わせて検討
10	石神中		石神中から半谷商店に向かう手前にある信号がない横断歩道	・街灯がなく、夕方に子供たちが横断しようと待っていても、その姿が車からは見えず、いつまでも横断できずにいるのを見かける。	R7土木課	街灯の設置 ※複数本	市の設置基準と照らし合わせて検討
11	石神中		県道34号線（山麓線）の馬場方面から石神二小までの歩道	・舗装状態が悪い。 ・街灯もなく部活動帰りなど暗い。	R7土木課	舗装の改善 街灯の設置 ※複数本	市の設置基準と照らし合わせて検討
12	石神中		石神地区全般	・街灯が少ない。 ・今あるものも暗い。	R7土木課	舗装の改善 街灯の設置 ※複数本	市の設置基準と照らし合わせて検討
13	石神中		薬王堂大木戸店からコメリ側へ向かう道路にあるカーブミラー	・強風等で角度が変わってしまったのか何も見えず、西側側道から出てくる車が全く見えない。側道から出てくる車側からも、歩道の状況が全く見えない。		角度調整	
14	鹿島中		校地前	・校地から車道に出る箇所に一時停止線がない。 ・見通しが悪く、登下校時の車の送迎等、混在する。		一時停止線の設置 通学路の標識	
15	鹿島中			・複数の道路が混在してそのため、自転車通学生徒と左折する車との接触が心配される。		通学路の標識設置	