

平成 27 年 9 月 16 日（水） 19 時 00 分現在

### 国直轄除染等工事等における災害被災状況について

○9 月 16 日（水） 19 時 00 分現在の状況は以下のとおり。市町村内での法面崩落による道路への土砂流出等による通行止め、河川増水等により、現地確認が現時点では難しい場所については、今後、状況が改善次第確認を行う予定。

市町村		被災及び対応状況
川内村	仮置場	<small>ぬかづか</small> 糠塚仮置場において雨水を排水するための排水溝を設置している法面が崩落したが、仮置場や大型土のう袋等自体に異常はなく、9 月 14 日（月）から修復を開始。
	その他の除染現場	現時点で異常は確認されていない。
檜葉町	仮置場	<small>なみくら</small> 波倉仮置場で道路側溝より雨水流入したが、 <u>仮置場や大型土のう袋等自体に異常がないことを確認。洗堀箇所については本日修復を完了した。</u>
	その他の除染現場	現時点で異常は確認されていない。
川俣町	仮置場	甲 2 区仮置場、甲 8 区仮置場が冠水したが、既に水は引いており、大型土のう袋等自体に異常がないことを確認。
	その他の除染現場	<small>くちぶとがわ</small> 口太川の水が農地に流入したが、除染済みの農地であり、大型土のう袋等は置いていなかった。
飯舘村	仮置場	<small>すがや</small> 須萱仮置場、 <small>いいとい</small> 飯樋仮置場が冠水したが、既に水は引いており、大型土のう袋等自体に異常がないことを確認。 <small>ながどろ</small> 長泥仮置場において法面が崩落し、囲いの一部が破損していると報告を受けているが、大型土のう袋等自体に異常はなく、速やかに修復予定。
	その他の除染	比曾川、 <small>にいだ</small> 新田川、飯樋川、真野川及び堰場川の水が農地に

	現場	<p>流入した際に冠水した農地から除染時に現地置きしていた大型土のう袋等が河川に流出。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本日、河川内に新たに <u>40袋</u>（うち、飯館村 <u>38袋</u>、南相馬市 <u>2袋</u>）を発見し、発見した袋数は合計 <u>433袋</u>（うち、飯館村 <u>428袋</u>、南相馬市 <u>5袋</u>）。</li> <li>・そのうち <u>285袋</u>（うち、飯館村 <u>280袋</u>、南相馬市 <u>5袋</u>）を河川より回収したが、残りの <u>148袋</u>は増水した河川の対岸や中州にあり、重機や人が近づくことが出来ないため、河川水位の低下の状況を確認しつつ、今後回収を行っていく予定。</li> <li>・飯館村内で発見された <u>428袋</u>のうち <u>174袋</u>については内容物が入っていない状態。</li> <li>・本日南相馬市で発見された2袋は、南相馬市原町区大谷で内容物が入っていない状態で回収されたことから、これまで南相馬市内で発見された総数は5袋で、すべて内容物が入っていない状態で回収された。</li> <li>・発見された大型土のう袋等の数が推計流出数の <u>395袋</u>を超えており、発見した袋が除染で使用済みの大型土のう袋等であるかを確認中。</li> <li>・引き続き、現地確認及び速やかな回収を進める。</li> </ul>
田村市 葛尾村 南相馬市	仮置場	現時点で異常は確認されていない。
浪江町 富岡町 双葉町 大熊町	その他の除染現場	現時点で異常は確認されていない。

※下線部は前回（27年9月15日（火）19時00時時点）からの変更点